

São José das Palmeiras, 07 de Junho de 2021.

DE: SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
PARA: SETOR DE FINANÇAS

Prezado Senhor

Solicito que informe a dotação orçamentária para futuras e eventuais aquisição de peças novas para a manutenção dos caminhões, ônibus e carros da frota do município de São José das Palmeiras-PR.

Cordialmente

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretário de Obras, Urbanismo e Transportes

São José das Palmeiras, 08 de Junho de 2021.

De: Setor de Finanças

Para: Secretário de Obras, Urbanismo e Transportes

Excelentíssimo Senhor,

Em atenção à solicitação expedida por Vossa Excelência, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para pagamento das obrigações para futuras e eventuais aquisição de peças novas para a manutenção dos caminhões, ônibus e carros da frota do município de São José das Palmeiras-PR, sendo que o pagamento será efetuado através da seguinte dotação orçamentária.

| Dotações | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Exercício da despesa | Conta da despesa | Funcional programática | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 2021 | 470 | 03.001.04.122.0002.2008 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1020 | 05.001.12.361.0004.2015 | 103 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1060 | 05.001.12.361.0004.2016 | 123 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1090 | 05.001.12.361.0004.2017 | 107 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1210 | 05.001.12.361.0004.2018 | 103 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1211 | 05.001.12.361.0004.2018 | 102 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1212 | 05.001.12.361.0004.2018 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1360 | 05.001.12.365.0004.2019 | 104 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1500 | 05.001.12.365.0004.2021 | 103 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1590 | 05.001.12.367.0004.2023 | 103 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1680 | 05.002.13.392.0005.2024 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1790 | 06.001.10.301.0007.2026 | 303 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2170 | 06.002.10.301.0007.2035 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2180 | 06.002.10.301.0007.2035 | 303 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2551 | 06.002.10.304.0007.2039 | 4971 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2552 | 06.002.10.304.0007.2039 | 4942 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2720 | 07.001.15.452.0008.2041 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2730 | 07.001.15.452.0008.2041 | 511 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2830 | 07.001.15.452.0008.2043 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2840 | 07.001.15.452.0008.2043 | 507 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2850 | 07.001.15.452.0008.2043 | 510 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2860 | 07.001.15.452.0008.2043 | 511 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2871 | 07.001.15.452.0008.2043 | 742 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3010 | 07.002.26.782.0009.2044 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3020 | 07.002.26.782.0009.2044 | 504 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3030 | 07.002.26.782.0009.2044 | 505 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3040 | 07.002.26.782.0009.2044 | 512 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3290 | 08.002.20.606.0010.2048 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3420 | 09.001.08.244.0012.2049 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3480 | 09.002.08.241.0012.2050 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |

| | | | | | |
|------|------|-------------------------|-----|-----------------|--------------|
| 2021 | 3610 | 09.002.08.244.0010.6053 | 940 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3760 | 09.002.08.244.0012.2056 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3810 | 09.002.08.244.0012.2057 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3920 | 09.002.08.244.0012.6059 | 940 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3950 | 09.002.08.244.0012.6060 | 935 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 4000 | 09.003.08.243.0012.2061 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 4060 | 09.003.08.243.0012.2062 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |

Cordialmente

Aparecida Conceicao Sant Ana Ribeiro
Secretária de Finanças

SOLICITAÇÃO

DA: SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES
PARA: PREFEITO MUNICIPAL

1 - OBJETO

Futuras e eventuais aquisição de peças novas para a manutenção dos caminhões e ônibus da frota do município de São José das Palmeiras-PR.

2 - JUSTIFICATIVA

A presente aquisição tem o objetivo de manter a frota de Caminhões e Ônibus, carros e vans, desta Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras em perfeitas condições de uso, de tráfego, rendimento e segurança; Evitando desta forma prejuízos para o funcionamento das atividades desta secretaria deste município que dependente destes serviços;

3 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O Critério de julgamento será o menor preço por lote.

4 - DAS ESPECIFICAÇÕES

01 - MICRO ÔNIBUS CITY CLASS, IVECO, ANOFABR/MOD. 2009/2009-PLACA: ARN-6632

| ITEM | QUANTID | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
|------|---------|-------|--------------------------------------|----------------|
| 01 | 1 | Pç | ANEL SINCRONIZADO 4º/5º | 501,00 |
| 02 | 1 | Pç | AUTOMÁTICO MOTOR PARTIDA | 265,32 |
| 03 | 1 | Pç | BARRA DIREÇÃO LATERAL | 957,00 |
| 04 | 1 | Pç | BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 1.201,20 |
| 05 | 1 | Pç | BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA | 1.217,04 |
| 06 | 4 | Pç | BICO INJETOR | 498,96 |
| 07 | 1 | Pç | BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA | 257,40 |
| 08 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA | 620,40 |
| 09 | 1 | Pç | BOMBA ALIMENTADORA | 987,36 |
| 10 | 1 | Pç | BOMBA OLEO MOTOR | 628,32 |
| 11 | 4 | Pç | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 58,08 |
| 12 | 2 | Pç | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA | 47,62 |
| 13 | 2 | Pç | BUCHA MOLA TRASEIRA | 139,92 |
| 14 | 1 | Pç | CABO EMBREAGEM | 208,56 |
| 15 | 1 | Pç | CABO FREIO MAO | 380,16 |

| | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------|----------|
| 16 | 1 | Pç | CAIXA SATÉLITE COMPLETA | 3.578,52 |
| 17 | 1 | Pç | CANO SAIDA MOTOR ESCAPAMENTO | 330,00 |
| 18 | 1 | Pç | CARCAÇA BOMBA ÁGUA | 512,16 |
| 19 | 1 | Pç | CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM | 648,12 |
| 20 | 1 | Pç | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM | 774,84 |
| 21 | 1 | Pç | COROA E PINHÃO | 3.717,12 |
| 22 | 2 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 145,20 |
| 23 | 2 | Pç | CRUZETA CARDAN | 211,20 |
| 24 | 2 | Pç | DISCO FREIO DIANTEIRO | 607,20 |
| 25 | 2 | Pç | DISCO FREIO TRASEIRO | 365,64 |
| 26 | 1 | Pç | EIXO ENTALHADO CAIXA CAMBIO | 2.521,20 |
| 27 | 1 | Pç | EIXO PILOTO CAIXA CAMBIO | 1.227,60 |
| 28 | 1 | Pç | ENGRENAGEM 1º CAIXA CAMBIO | 2.391,84 |
| 29 | 1 | Pç | ENGRENAGEM 3º LIVRE CAIXA CAMBIO | 2.376,00 |
| 30 | 1 | Pç | ENGRENAGEM LIVRE 2º CAIXA CAMBIO | 2.477,64 |
| 31 | 1 | Pç | FLANGE CARDAN | 217,80 |
| 32 | 1 | Pç | FLANGE PINHÃO | 745,80 |
| 33 | 2 | Pç | FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO | 112,20 |
| 34 | 1 | Pç | GARFO CARDAN | 198,00 |
| 35 | 2 | Pc | GRAMPO MOLA TRASEIRA | 67,32 |
| 36 | 8 | Pç | GUIA VÁLVULA | 17,16 |
| 37 | 1 | Pç | HÉLICE MOTOR | 547,80 |
| 38 | 1 | Pç | INDUZIDO MOTOR PARTIDA | 563,64 |
| 39 | 1 | Pç | JG ELEMENTO BOMBA INJETORA | 3.282,84 |
| 40 | 1 | Pç | JG JUNTA BOMBA INJETORA | 19,80 |
| 41 | 1 | Pç | JG VALVULA BOMBA INJETORA | 1.598,52 |
| 42 | 1 | Pç | JOGO ARRUELA TRAMA CAIXA CAMBIO | 248,16 |
| 43 | 2 | Pç | JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO | 250,80 |
| 44 | 1 | Pç | JOGO TRAVA PASTILHA FREIO DIANTEIRO | 165,00 |
| 45 | 2 | Pç | JUMELO MOLA TRASEIRA | 217,80 |
| 46 | 1 | Pç | KITS EMBREAGEM | 2.343,00 |
| 47 | 2 | Pç | LUVA CARDAN | 409,20 |
| 48 | 2 | Pç | MOLA 1º FEIXE TRASEIRO | 512,16 |
| 49 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE TRASEIRO | 488,40 |
| 50 | 2 | Pç | MOLA 3º FEIXE TRASEIRO | 356,40 |
| 51 | 2 | Pç | MOLA MESTRE TRASEIRA | 481,80 |
| 52 | 2 | Pç | PALHETA LIMPADOR PARABRISA | 229,68 |
| 53 | 2 | Pç | PASTILHA FREIO TRASEIRO | 250,80 |

| | | | | |
|----|---|----|--|----------|
| 54 | 4 | Pç | PINO CENTRO TRASEIRO | 19,80 |
| 55 | 2 | Pç | PISTAO PINÇA FREIO DIANTEIRO | 423,72 |
| 56 | 2 | Pç | PIVO SUSPENSAO | 244,20 |
| 57 | 2 | Pç | PONTEIRA CARDAN | 378,84 |
| 58 | 1 | Pç | REGULADOR PRESSÃO | 644,16 |
| 59 | 1 | Pç | REGULADOR VOLTAGEM | 116,16 |
| 60 | 1 | Pç | REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA | 170,28 |
| 61 | 1 | Pç | REPARO CAIXA DIREÇÃO HIDRÁULICA | 250,80 |
| 62 | 2 | Pç | REPARO COM PISTÃO PINÇA FREIO TRASEIRA | 425,04 |
| 63 | 1 | Pç | REPARO CUÍCA FREIO | 145,20 |
| 64 | 1 | Pç | RETENTOR CAIXA CAMBIO | 105,60 |
| 65 | 1 | Pç | RETENTOR DIANTEIRO MOTOR | 79,20 |
| 66 | 1 | Pç | RETENTOR PINHÃO | 55,44 |
| 67 | 2 | Pç | RETENTOR RODA DIANTEIRA | 46,20 |
| 68 | 2 | Pç | RETENTOR RODA TRASEIRA | 112,20 |
| 69 | 1 | Pç | RETENTOR TRASEIRO MOTOR | 357,72 |
| 70 | 1 | Pç | ROLAMENTO ALTERNADOR | 155,76 |
| 71 | 1 | Pç | ROLAMENTO CONTRA EIXO | 380,16 |
| 72 | 1 | Pç | ROLAMENTO EIXO PILOTO | 194,04 |
| 73 | 1 | Pç | ROLAMENTO ENTALHADO TRASEIRO | 442,20 |
| 74 | 1 | Pç | ROLAMENTO LATERAL DIFERENCIAL | 311,52 |
| 75 | 1 | Pç | ROLAMENTO PINHÃO | 365,64 |
| 76 | 1 | Pç | ROLAMENTO PONTA ENTALHADO | 327,36 |
| 77 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANT. EXTERNA | 198,00 |
| 78 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANT. INTERNA | 291,72 |
| 79 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA | 198,00 |
| 80 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA | 402,60 |
| 81 | 1 | Pç | ROLAMENTO TENSOR CORREIA AUXILIAR | 166,32 |
| 82 | 1 | Pç | SEMI EIXO | 1.289,64 |
| 83 | 1 | Pç | SILENCIOSO ESCAPAMENTO | 378,84 |
| 84 | 1 | Pç | SUPORTE CARDAN COMPLETO | 463,32 |
| 85 | 2 | Pç | SUPORTE MOLA TRASEIRA | 216,48 |
| 86 | 2 | Pç | TERMINAL DIREÇÃO | 155,76 |
| 87 | 1 | Pç | VÁLVULA ABRIR PORTA | 356,40 |
| 88 | 1 | Pç | VÁLVULA DESCARGA | 689,04 |
| 89 | 1 | Pç | VÁLVULA DISTRIBUIDOR AR | 704,88 |
| 90 | 1 | Pç | VÁLVULA ESTACIONÁRIA | 501,60 |
| 91 | 1 | Pç | VÁLVULA PEDAL FREIO | 1.013,76 |

| | | | | |
|----|---|----|----------------------|--------|
| 92 | 1 | Pç | VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 282,48 |
| 93 | 2 | Pç | VIDRO JANELA LATERAL | 289,08 |

| 02– MICRO AGRALE MASCARELO GRAMINI ANO FAB/MOD 2009/2009 PLACA ART 7260 | | | | |
|---|---------|-------|--------------------------------------|----------------|
| ITEM | QUANTID | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
| 01 | 1 | Pç | ANEL SINCRONIZADO 4º 5º | 246,84 |
| 02 | 1 | Pç | BARRA DIREÇÃO LATERAL | 893,64 |
| 03 | 1 | Pç | BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 868,56 |
| 04 | 1 | Pç | BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA | 1.034,88 |
| 05 | 4 | Pç | BICO INJETOR | 330,00 |
| 06 | 1 | Pç | BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA | 256,08 |
| 07 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA | 646,80 |
| 08 | 1 | Pç | BOMBA ALIMENTADORA | 673,20 |
| 09 | 1 | Pç | BOMBA OLEO MOTOR | 521,40 |
| 10 | 2 | Pç | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 43,56 |
| 11 | 2 | Pç | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA | 54,12 |
| 12 | 4 | Pç | BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO | 126,72 |
| 13 | 2 | Pç | BUCHA MOLA TRASEIRA | 129,36 |
| 14 | 1 | Pç | CABO EMBREAGEM | 114,84 |
| 15 | 1 | Pç | CABO FREIO MAO | 278,52 |
| 16 | 1 | Pç | CAIXA SATÉLITE COMPLETA | 3.138,96 |
| 17 | 1 | Pç | CARCAÇA BOMBA ÁGUA | 489,72 |
| 18 | 1 | Pç | CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM | 266,64 |
| 19 | 1 | Pç | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM | 336,60 |
| 20 | 1 | Pç | COROA E PINHÃO | 3.455,76 |
| 21 | 1 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 118,80 |
| 22 | 2 | Pç | CRUZETA CARDAN | 153,12 |
| 23 | 1 | Pç | EIXO ENTALHADO CAIXA CAMBIO | 3.857,04 |
| 24 | 1 | Pç | EIXO PILOTO CAIXA CAMBIO | 1.290,96 |
| 25 | 1 | Pç | ENGRENAGEM 1º CAIXA CAMBIO | 2.905,32 |
| 26 | 1 | Pç | ENGRENAGEM 3º FIXA CAIXA CAMBIO | 1.566,84 |
| 27 | 1 | Pç | ENGRENAGEM LIVRE 2º CAIXA CAMBIO | 2.525,16 |
| 28 | 1 | Pç | FLANGE CARDAN | 188,76 |
| 29 | 1 | Pç | FLANGE PINHÃO | 487,08 |
| 30 | 2 | Pç | FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO | 54,12 |

| | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------|----------|
| 31 | 1 | Pç | GARFO CARDAN | 178,20 |
| 32 | 4 | Pç | GRAMPO MOLA TRASEIRA | 72,60 |
| 33 | 1 | Pç | JG ELEMENTO BOMBA INJETORA | 3.325,08 |
| 34 | 2 | Pç | JG EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO | 491,04 |
| 35 | 1 | Pç | JG JUNTA BOMBA INJETORA | 21,12 |
| 36 | 1 | Pç | JG VALVULA BOMBA INJETORA | 1.701,48 |
| 37 | 1 | Pç | JOGO ANEL SINCRONIZADOR | 770,88 |
| 38 | 1 | Pç | JOGO ARRUELA TRAMA CAIXA CAMBIO | 290,40 |
| 39 | 2 | Pç | JOGO LONA FREIO DIANTEIRO | 205,92 |
| 40 | 2 | Pç | JOGO LONA FREIO TRASEIRO | 224,40 |
| 41 | 1 | Pç | JOGO TRAVA PASTILHA FREIO DIANTEIRO | 155,76 |
| 42 | 2 | Pç | JUMELO MOLA DIANTEIRA | 118,80 |
| 43 | 2 | Pç | JUMELO MOLA TRASEIRA | 120,12 |
| 44 | 1 | Pç | KITS EMBREAGEM | 2.390,52 |
| 45 | 2 | Pç | LUVA CARDAN | 366,96 |
| 46 | 2 | Pç | MOLA 1º FEIXE DIANTEIRO | 501,60 |
| 47 | 2 | Pç | MOLA 1º FEIXE TRASEIRO | 508,20 |
| 48 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE DIANTEIRO | 483,12 |
| 49 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE TRASEIRO | 270,60 |
| 50 | 2 | Pç | MOLA 3º FEIXE DIANTEIRO | 356,40 |
| 51 | 2 | Pç | MOLA 3º FEIXE TRASEIRO | 211,20 |
| 52 | 2 | Pç | MOLA MESTRE FEIXE DIANTEIRO | 501,60 |
| 53 | 2 | Pç | MOLA MESTRE TRASEIRA | 300,96 |
| 54 | 2 | Pç | PALHETA LIMPADOR PARABRISA | 112,20 |
| 55 | 2 | Pç | PATIM FREIO TRASEIRO | 250,80 |
| 56 | 2 | Pç | PINO CENTRO DIANTEIRO | 19,80 |
| 57 | 4 | Pç | PINO CENTRO TRASEIRO | 21,12 |
| 58 | 2 | Pç | PISTAO PINÇA FREIO DIANTEIRO | 204,60 |
| 59 | 1 | Pç | PONTEIRA CARDAN | 319,44 |
| 60 | 1 | Pç | REGULADOR PRESSÃO | 571,56 |
| 61 | 1 | Pç | REGULADOR VOLTAGEM | 125,40 |
| 62 | 1 | Pç | REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA | 175,56 |
| 63 | 1 | Pç | REPARO CAIXA DIREÇÃO HIDRÁULICA | 219,12 |
| 64 | 1 | Pç | REPARO CUÍCA FREIO | 118,80 |
| 65 | 1 | Pç | RETENTOR CAIXA CAMBIO | 76,56 |

| | | | | |
|----|---|----|-----------------------------------|--------|
| 66 | 1 | Pç | RETENTOR DIANTEIRO MOTOR | 81,84 |
| 67 | 1 | Pç | RETENTOR PINHÃO | 47,52 |
| 68 | 2 | Pç | RETENTOR RODA DIANTEIRA | 55,44 |
| 69 | 2 | Pç | RETENTOR RODA TRASEIRA | 83,16 |
| 70 | 1 | Pç | RETENTOR TRASEIRO MOTOR | 106,92 |
| 71 | 1 | Pç | ROLAMENTO ALTERNADOR | 72,60 |
| 72 | 1 | Pç | ROLAMENTO CONTRA EIXO | 207,24 |
| 73 | 1 | Pç | ROLAMENTO EIXO PILOTO | 223,08 |
| 74 | 1 | Pç | ROLAMENTO ENTALHADO TRASEIRO | 204,60 |
| 75 | 1 | Pç | ROLAMENTO LATERAL DIFERENCIAL | 304,92 |
| 76 | 1 | Pç | ROLAMENTO PINHÃO | 253,44 |
| 77 | 1 | Pç | ROLAMENTO PONTA ENTALHADO | 100,32 |
| 78 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANT. EXTERNA | 155,76 |
| 79 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANT. INTERNA | 225,72 |
| 80 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA | 237,60 |
| 81 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA | 322,08 |
| 82 | 1 | Pç | ROLAMENTO TENSOR CORREIA AUXILIAR | 80,52 |
| 83 | 1 | Pç | SEMI EIXO | 736,56 |
| 84 | 1 | Pç | SILENCIOSO ESCAPAMENTO | 472,56 |
| 85 | 1 | Pç | SUPORTE CARDAN COMPLETO | 369,60 |
| 86 | 2 | Pç | SUPORTE MOLA DIANTEIRA | 109,56 |
| 87 | 2 | Pç | SUPORTE MOLA TRASEIRA | 138,60 |
| 88 | 2 | Pç | TAMBOR FREIO DIANTEIRO | 463,32 |
| 89 | 2 | Pç | TAMBOR FREIO TRASEIRO | 473,88 |
| 90 | 2 | Pç | TERMINAL DIREÇÃO | 92,40 |
| 91 | 1 | Pç | VÁLVULA ABRIR PORTA | 376,20 |
| 92 | 1 | Pç | VÁLVULA DESCARGA | 661,32 |
| 93 | 1 | Pç | VÁLVULA DISTRIBUIDORA AR | 893,64 |
| 94 | 1 | Pç | VÁLVULA ESTACIONÁRIA | 557,04 |
| 95 | 1 | Pç | VÁLVULA PEDAL FREIO | 739,20 |
| 96 | 1 | Pç | VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 217,80 |

03– Micro Ônibus Marcopolo Volare A8 ON ano fab/mod 2003/2003-Placa AKY 3577

| ITEM | QUANTID | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
|------|---------|-------|--------------------------------------|----------------|
| 01 | 1 | Pç | ANEL SINCRONIZADO 4º 5º | 246,84 |
| 02 | 1 | Pç | BARRA DIREÇÃO LATERAL | 891,00 |
| 03 | 1 | Pç | BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 864,60 |
| 04 | 1 | Pç | BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA | 1.029,60 |
| 05 | 4 | Pç | BICO INJETOR | 353,76 |
| 06 | 1 | Pç | BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA | 279,84 |
| 07 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA | 629,64 |
| 08 | 1 | Pç | BOMBA ALIMENTADORA | 661,32 |
| 09 | 1 | Pç | BOMBA OLEO MOTOR | 521,40 |
| 10 | 2 | Pç | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 46,20 |
| 11 | 2 | Pç | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA | 54,12 |
| 12 | 4 | Pç | BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO | 125,40 |
| 13 | 2 | Pç | BUCHA MOLA TRASEIRA | 129,36 |
| 14 | 1 | Pç | CABO EMBREAGEM | 112,20 |
| 15 | 1 | Pç | CABO FREIO MAO | 277,20 |
| 16 | 1 | Pç | CAIXA SATÉLITE COMPLETA | 3.138,96 |
| 17 | 1 | Pç | CARCAÇA BOMBA ÁGUA | 488,40 |
| 18 | 1 | Pç | CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM | 266,64 |
| 19 | 1 | Pç | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM | 336,60 |
| 20 | 1 | Pç | COROA E PINHÃO | 3.433,32 |
| 21 | 1 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 118,80 |
| 22 | 2 | Pç | CRUZETA CARDAN | 153,12 |
| 23 | 1 | Pç | EIXO ENTALHADO CAIXA CAMBIO | 3.857,04 |
| 24 | 1 | Pç | EIXO PILOTO CAIXA CAMBIO | 1.290,96 |
| 25 | 1 | Pç | ENGRENAGEM 1º CAIXA CAMBIO | 2.905,32 |
| 26 | 1 | Pç | ENGRENAGEM 3º FIXA CAIXA CAMBIO | 1.566,84 |
| 27 | 1 | Pç | ENGRENAGEM LIVRE 2º CAIXA CAMBIO | 2.525,16 |
| 28 | 1 | Pç | FLANGE CARDAN | 184,80 |
| 29 | 1 | Pç | FLANGE PINHÃO | 487,08 |
| 30 | 2 | Pç | FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO | 54,12 |
| 31 | 1 | Pç | GARFO CARDAN | 178,20 |
| 32 | 4 | Pç | GRAMPO MOLA TRASEIRA | 72,60 |
| 33 | 1 | Pç | JG ELEMENTO BOMBA INJETORA | 3.260,40 |
| 34 | 2 | Pç | JG EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO | 491,04 |
| 35 | 1 | Pç | JG JUNTA BOMBA INJETORA | 21,12 |

| | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------|----------|
| 36 | 1 | Pç | JG VALVULA BOMBA INJETORA | 1.701,48 |
| 37 | 1 | Pç | JOGO ANEL SINCRONIZADOR | 770,88 |
| 38 | 1 | Pç | JOGO ARRUELA TRAMA CAIXA CAMBIO | 290,40 |
| 39 | 2 | Pç | JOGO LONA FREIO DIANTEIRO | 205,92 |
| 40 | 2 | Pç | JOGO LONA FREIO TRASEIRO | 224,40 |
| 41 | 1 | Pç | JOGO TRAVA PASTILHA FREIO DIANTEIRO | 155,76 |
| 42 | 2 | Pç | JUMELO MOLA DIANTEIRA | 118,80 |
| 43 | 2 | Pç | JUMELO MOLA TRASEIRA | 118,00 |
| 44 | 1 | Pç | KITS EMBREAGEM | 2.376,00 |
| 45 | 2 | Pç | LUVA CARDAN | 363,00 |
| 46 | 2 | Pç | MOLA 1º FEIXE DIANTEIRO | 501,60 |
| 47 | 2 | Pç | MOLA 1º FEIXE TRASEIRO | 508,20 |
| 48 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE DIANTEIRO | 183,12 |
| 49 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE TRASEIRO | 270,60 |
| 50 | 2 | Pç | MOLA 3º FEIXE DIANTEIRO | 356,40 |
| 51 | 2 | Pç | MOLA 3º FEIXE TRASEIRO | 211,20 |
| 52 | 2 | Pç | MOLA MESTRE FEIXE DIANTEIRO | 501,60 |
| 53 | 2 | Pç | MOLA MESTRE TRASEIRA | 297,00 |
| 54 | 2 | Pç | PALHETA LIMPADOR PARABRISA | 112,20 |
| 55 | 2 | Pç | PATIM FREIO TRASEIRO | 250,80 |
| 56 | 2 | Pç | PINO CENTRO DIANTEIRO | 19,80 |
| 57 | 4 | Pç | PINO CENTRO TRASEIRO | 21,12 |
| 58 | 2 | Pç | PISTAO PINÇA FREIO DIANTEIRO | 204,60 |
| 59 | 1 | Pç | PONTEIRA CARDAN | 316,80 |
| 60 | 1 | Pç | REGULADOR PRESSÃO | 557,04 |
| 61 | 1 | Pç | REGULADOR VOLTAGEM | 125,40 |
| 62 | 1 | Pç | REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA | 175,56 |
| 63 | 1 | Pç | REPARO CAIXA DIREÇÃO HIDRÁULICA | 219,12 |
| 64 | 1 | Pç | REPARO CUÍCA FREIO | 118,80 |
| 65 | 1 | Pç | RETENTOR CAIXA CAMBIO | 76,56 |
| 66 | 1 | Pç | RETENTOR DIANTEIRO MOTOR | 81,84 |
| 67 | 1 | Pç | RETENTOR PINHÃO | 47,52 |
| 68 | 2 | Pç | RETENTOR RODA DIANTEIRA | 55,44 |
| 69 | 2 | Pç | RETENTOR RODA TRASEIRA | 83,16 |
| 70 | 1 | Pç | RETENTOR TRASEIRO MOTOR | 106,92 |
| 71 | 1 | Pç | ROLAMENTO ALTERNADOR | 72,60 |
| 72 | 1 | Pç | ROLAMENTO CONTRA EIXO | 207,24 |
| 73 | 1 | Pç | ROLAMENTO EIXO PILOTO | 223,08 |

| | | | | |
|----|---|----|-----------------------------------|--------|
| 74 | 1 | Pç | ROLAMENTO ENTALHADO TRASEIRO | 204,60 |
| 75 | 1 | Pç | ROLAMENTO LATERAL DIFERENCIAL | 304,92 |
| 76 | 1 | Pç | ROLAMENTO PINHÃO | 253,44 |
| 77 | 1 | Pç | ROLAMENTO PONTA ENTALHADO | 100,32 |
| 78 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANT. EXTERNA | 155,76 |
| 79 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANT. INTERNA | 224,40 |
| 80 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA | 237,60 |
| 81 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA | 316,80 |
| 82 | 1 | Pç | ROLAMENTO TENSOR CORREIA AUXILIAR | 80,52 |
| 83 | 1 | Pç | SEMI EIXO | 736,56 |
| 84 | 1 | Pç | SILENCIOSO ESCAPAMENTO | 468,60 |
| 85 | 1 | Pç | SUPORTE CARDAN COMPLETO | 369,60 |
| 86 | 2 | Pç | SUPORTE MOLA DIANTEIRA | 109,56 |
| 87 | 2 | Pç | SUPORTE MOLA TRASEIRA | 138,00 |
| 88 | 2 | Pç | TAMBOR FREIO DIANTEIRO | 463,32 |
| 89 | 2 | Pç | TAMBOR FREIO TRASEIRO | 473,88 |
| 90 | 2 | Pç | TERMINAL DIREÇÃO | 92,40 |
| 91 | 1 | Pç | VÁLVULA ABRIR PORTA | 376,20 |
| 92 | 1 | Pç | VÁLVULA DESCARGA | 661,32 |
| 93 | 1 | Pç | VÁLVULA DISTRIBUIDORA AR | 893,64 |
| 94 | 1 | Pç | VÁLVULA ESTACIONÁRIA | 557,04 |
| 95 | 1 | Pç | VÁLVULA PEDAL FREIO | 739,20 |
| 96 | 1 | Pç | VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 217,80 |

| 04- ÔNIBUS VW 15.190 ANO FAB/MOD. 2010/2011 – PLACA ATQ 9234 | | | | |
|--|----------|-------|--------------------------------------|----------------|
| ITEM | QUANTID. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
| 01 | 1 | Pç | ANEL SINCRONIZADO 4º 5º | 158,40 |
| 02 | 1 | Pç | AUTOMÁTICO MOTOR PARTIDA | 316,80 |
| 03 | 1 | Pç | BARRA DIREÇÃO LATERAL | 1.003,20 |
| 04 | 1 | Pç | BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 1.016,40 |
| 05 | 1 | Pç | BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA | 1.120,68 |
| 06 | 4 | Pç | BICO INJETOR | 336,60 |
| 07 | 1 | Pç | BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA | 237,60 |
| 08 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA | 822,36 |
| 09 | 1 | Pç | BOMBA ALIMENTADORA | 736,56 |
| 10 | 1 | Pç | BOMBA OLEO MOTOR | 508,20 |
| 11 | 2 | Pç | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 42,24 |

| | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------|----------|
| 12 | 2 | Pç | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA | 47,52 |
| 13 | 4 | Pç | BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO | 96,36 |
| 14 | 2 | Pç | BUCHA MOLA TRASEIRA | 125,40 |
| 15 | 1 | Pç | CABO EMBREAGEM | 108,24 |
| 16 | 1 | Pç | CABO FREIO MAO | 261,36 |
| 17 | 1 | Pç | CAIXA SATÉLITE COMPLETA | 2.525,16 |
| 18 | 1 | Pç | CARCAÇA BOMBA ÁGUA | 495,00 |
| 19 | 1 | Pç | CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM | 257,40 |
| 20 | 1 | Pç | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM | 330,00 |
| 21 | 1 | Pç | CONTRA EIXO CAIXA CAMBIO | 3.719,76 |
| 22 | 1 | Pç | COROA E PINHÃO | 2.490,84 |
| 23 | 1 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 109,56 |
| 24 | 2 | Pç | CRUZETA CARDAN | 155,76 |
| 25 | 1 | Pç | EIXO ENTALHADO CAIXA CAMBIO | 4.237,20 |
| 26 | 1 | Pç | EIXO PILOTO CAIXA CAMBIO | 1.214,40 |
| 27 | 1 | Pç | ENGRENAGEM 1º CAIXA CAMBIO | 2.514,60 |
| 28 | 1 | Pç | ENGRENAGEM 3º FIXA CAIXA CAMBIO | 1.722,60 |
| 29 | 1 | Pç | ENGRENAGEM LIVRE 2º CAIXA CAMBIO | 2.785,20 |
| 30 | 1 | Pç | FLANGE CARDAN | 171,60 |
| 31 | 1 | Pç | FLANGE PINHÃO | 510,84 |
| 32 | 2 | Pç | FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO | 46,20 |
| 33 | 1 | Pç | GARFO CARDAN | 172,92 |
| 34 | 4 | Pç | GRAMPO MOLA TRASEIRA | 66,00 |
| 35 | 1 | Pç | JG ELEMENTO BOMBA INJETORA | 3.049,20 |
| 36 | 2 | Pç | JG EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO | 359,04 |
| 37 | 1 | Pç | JG JUNTA BOMBA INJETORA | 19,80 |
| 38 | 1 | Pç | JG VALVULA BOMBA INJETORA | 1.557,60 |
| 39 | 1 | Pç | JOGO ANEL SINCRONIZADOR | 854,04 |
| 40 | 1 | Pç | JOGO ARRUELA TRAMA CAIXA CAMBIO | 257,40 |
| 41 | 2 | Pç | JOGO LONA FREIO DIANTEIRO | 184,80 |
| 42 | 2 | Pç | JOGO LONA FREIO TRASEIRO | 194,04 |
| 43 | 1 | Pç | JOGO TRAVA PASTILHA FREIO DIANTEIRO | 161,04 |
| 44 | 2 | Pç | JUMELO MOLA DIANTEIRA | 126,72 |
| 45 | 2 | Pç | JUMELO MOLA TRASEIRA | 125,40 |
| 46 | 1 | Pç | KITS EMBREAGEM | 2.509,32 |
| 47 | 2 | Pç | LUVA CARDAN | 384,12 |
| 48 | 2 | Pç | MOLA 1º FEIXE DIANTEIRO | 497,64 |
| 49 | 2 | Pç | MOLA 1º FEIXE TRASEIRO | 501,60 |

| | | | | |
|----|---|----|-----------------------------------|--------|
| 50 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE DIANTEIRO | 473,88 |
| 51 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE TRASEIRO | 252,12 |
| 52 | 2 | Pç | MOLA 3º FEIXE DIANTEIRO | 326,04 |
| 53 | 2 | Pç | MOLA 3º FEIXE TRASEIRO | 217,80 |
| 54 | 2 | Pç | MOLA MESTRE FEIXE DIANTEIRO | 488,40 |
| 55 | 2 | Pç | MOLA MESTRE TRASEIRA | 256,08 |
| 56 | 2 | Pç | PALHETA LIMPADOR PARABRISA | 138,60 |
| 57 | 2 | Pç | PATIM FREIO TRASEIRO | 244,20 |
| 58 | 2 | Pç | PINO CENTRO DIANTEIRO | 19,80 |
| 59 | 4 | Pç | PINO CENTRO TRASEIRO | 19,80 |
| 60 | 2 | Pç | PISTAO PINÇA FREIO DAINTEIRO | 154,44 |
| 61 | 1 | Pç | PONTEIRA CARDAN | 351,12 |
| 62 | 1 | Pç | REGULADOR PRESSÃO | 645,48 |
| 63 | 1 | Pç | REGULADOR VOLTAGEM | 121,44 |
| 64 | 1 | Pç | REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA | 163,68 |
| 65 | 1 | Pç | REPARO CAIXA DIREÇÃO HIDRÁULICA | 265,32 |
| 66 | 1 | Pç | REPARO CUÍCA FREIO | 145,20 |
| 67 | 1 | Pç | RETENTOR CAIXA CAMBIO | 105,60 |
| 68 | 1 | Pç | RETENTOR DIANTEIRO MOTOR | 76,56 |
| 69 | 1 | Pç | RETENTOR PINHÃO | 30,36 |
| 70 | 2 | Pç | RETENTOR RODA DIANTEIRA | 22,44 |
| 71 | 2 | Pç | RETENTOR RODA TRASEIRA | 63,36 |
| 72 | 1 | Pç | RETENTOR TRASEIRO MOTOR | 113,52 |
| 73 | 1 | Pç | ROLAMENTO ALTERNADOR | 62,04 |
| 74 | 1 | PÇ | ROLAMENTO CONTRA EIXO | 161,04 |
| 75 | 1 | Pç | ROLAMENTO EIXO PILOTO | 167,64 |
| 76 | 1 | Pç | ROLAMENTO ENTALHADO TRASEIRO | 166,32 |
| 77 | 1 | Pç | ROLAMENTO LATERAL DIFERENCIAL | 253,44 |
| 78 | 1 | Pç | ROLAMENTO PINHÃO | 278,52 |
| 79 | 1 | Pç | ROLAMENTO PONTA ENTALHADO | 89,76 |
| 80 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANT. EXTERNA | 110,88 |
| 81 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANT. INTERNA | 191,40 |
| 82 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA | 224,40 |
| 83 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA | 336,60 |
| 84 | 1 | Pç | ROLAMENTO TENSOR CORREIA AUXILIAR | 87,12 |

| | | | | |
|----|---|----|--------------------------|--------|
| 85 | 1 | Pç | SEMI EIXO | 687,72 |
| 86 | 1 | Pç | SILENCIOSO ESCAPAMENTO | 369,60 |
| 87 | 1 | Pç | SUPORTE CARDAN COMPLETO | 409,20 |
| 88 | 2 | Pç | SUPORTE MOLA DIANTEIRA | 112,20 |
| 89 | 2 | Pç | SUPORTE MOLA TRASEIRA | 162,36 |
| 90 | 2 | Pç | TAMBOR FREIO DIANTEIRO | 373,56 |
| 91 | 2 | Pç | TAMBOR FREIO TRASEIRO | 372,24 |
| 92 | 2 | Pç | TERMINAL DIREÇÃO | 155,76 |
| 93 | 1 | Pç | VÁLVULA ABRIR PORTA | 344,52 |
| 94 | 1 | Pç | VÁLVULA DESCARGA | 683,76 |
| 95 | 1 | Pç | VÁLVULA DISTRIBUIDORA AR | 702,24 |
| 96 | 1 | Pç | VÁLVULA ESTACIONÁRIA | 488,40 |
| 97 | 1 | Pç | VÁLVULA PEDAL FREIO | 908,16 |
| 98 | 1 | Pç | VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 244,20 |
| 99 | 1 | Pç | VIDRO JANELA LATERAL | 187,44 |

| 05- MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A8 ANO FAB/MODELO 2018/2018 PLACA BCE 7137 | | | | |
|--|----------|-------|--------------------------------------|----------------|
| ITEM | QUANTID. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
| 01 | 1 | Pç | BARRA DIREÇÃO LATERAL | 855,36 |
| 02 | 1 | Pç | BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 1.013,76 |
| 03 | 1 | Pç | BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA | 1.209,12 |
| 04 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA | 821,04 |
| 05 | 1 | Pç | BOMBA ALIMENTADORA | 748,44 |
| 06 | 1 | Pç | BOMBA OLEO MOTOR | 518,76 |
| 07 | 4 | Pç | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 46,20 |
| 08 | 4 | Pç | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA | 46,20 |
| 09 | 4 | Pç | BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO | 95,04 |
| 10 | 4 | Pç | BUCHA MOLA TRASEIRA | 122,76 |
| 11 | 1 | Pç | CARCAÇA BOMBA ÁGUA | 497,64 |
| 12 | 1 | Pç | CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM | 252,12 |
| 13 | 1 | Pç | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM | 331,32 |
| 14 | 1 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 118,80 |
| 15 | 2 | Pç | CRUZETA CARDAN | 153,12 |
| 16 | 1 | Pç | FLANGE CARDAN | 166,32 |
| 17 | 1 | Pç | FLANGE PINHÃO | 488,40 |
| 18 | 2 | Pç | FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO | 46,20 |

| | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------|--------|
| 19 | 1 | Pç | GARFO CARDAN | 172,92 |
| 20 | 4 | Pç | GRAMPO MOLA TRASEIRA | 63,36 |
| 21 | 2 | Pç | JG EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO | 357,72 |
| 22 | 2 | Pç | JOGO LONA FREIO TRASEIRO | 184,80 |
| 23 | 1 | Pç | JOGO TRAVA PASTILHA FREIO DIANTEIRO | 158,40 |
| 24 | 2 | Pç | JUMELO MOLA DIANTEIRA | 126,72 |
| 25 | 2 | Pç | JUMELO MOLA TRASEIRA | 128,04 |
| 26 | 1 | Pç | LUVA CARDAN | 384,12 |
| 27 | 2 | Pç | MOLA 1º FEIXE DIANTEIRO | 510,84 |
| 28 | 2 | Pç | MOLA 1º FEIXE TRASEIRO | 509,52 |
| 29 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE DIANTEIRO | 483,12 |
| 30 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE TRASEIRO | 265,32 |
| 31 | 2 | Pç | MOLA 3º FEIXE DIANTEIRO | 335,28 |
| 32 | 2 | Pç | MOLA 3º FEIXE TRASEIRO | 241,56 |
| 33 | 2 | Pç | MOLA MESTRE FEIXE DIANTEIRO | 471,24 |
| 34 | 2 | Pç | MOLA MESTRE TRASEIRA | 275,88 |
| 35 | 4 | Pç | PALHETA LIMPADOR PARABRISA | 135,96 |
| 36 | 2 | Pç | PATIM FREIO TRASEIRO | 252,12 |
| 37 | 2 | Pç | PINO CENTRO DIANTEIRO | 19,80 |
| 38 | 2 | Pç | PINO CENTRO TRASEIRO | 19,80 |
| 39 | 2 | Pç | PISTAO PINÇA FREIO DA INTEIRO | 157,08 |
| 40 | 1 | Pç | PONTEIRA CARDAN | 360,36 |
| 41 | 1 | Pç | REGULADOR PRESSÃO | 687,72 |
| 42 | 1 | Pç | REGULADOR VOLTAGEM | 122,76 |
| 43 | 1 | Pç | REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA | 171,60 |
| 44 | 1 | Pç | REPARO CUÍCA FREIO | 153,12 |
| 45 | 2 | Pç | RETENTOR RODA DIANTEIRA | 26,40 |
| 46 | 2 | Pç | RETENTOR RODA TRASEIRA | 62,04 |
| 47 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANT. EXTERNA | 112,20 |
| 48 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANT. INTERNA | 190,08 |
| 49 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA | 224,40 |
| 50 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA | 336,60 |
| 51 | 1 | Pç | ROLAMENTO TENSOR CORREIA AUXILIAR | 95,04 |
| 52 | 1 | Pç | ROTOR ALTERNADOR | 271,92 |
| 53 | 1 | Pç | SEMI EIXO | 677,16 |
| 54 | 1 | Pç | SUPORTE CARDAN COMPLETO | 448,80 |
| 55 | 2 | Pç | SUPORTE MOLA DIANTEIRA | 118,80 |
| 56 | 2 | Pç | SUPORTE MOLA TRASEIRA | 171,60 |

| | | | | |
|----|---|----|-------------------------------|--------|
| 57 | 2 | Pç | TAMBOR FREIO TRASEIRO | 867,24 |
| 58 | 2 | Pç | TERMINAL DIREÇÃO | 153,12 |
| 59 | 1 | Pç | VÁLVULA DESCARGA | 687,72 |
| 60 | 1 | Pç | VÁLVULA DISTRIBUIDORA AR | 880,44 |
| 61 | 1 | Pç | VÁLVULA ESTACIONÁRIA | 510,84 |
| 62 | 1 | Pç | VÁLVULA PEDAL FREIO | 817,08 |
| 63 | 1 | Pç | VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 262,68 |
| 64 | 2 | Pç | JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO | 195,36 |

| 06-CAMINHÃO M. BENZ/L 1318 BASCULANTE , ANO FABR /MOD. 2008/2008 -PLACA AQO-4149 | | | | |
|--|----------|-------|-------------------------------------|----------------|
| ITEM | QUANTID. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
| 01 | 2 | Pç | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 270,00 |
| 02 | 1 | Pç | BARRA DE DIREÇÃO CENTRAL | 840,00 |
| 03 | 1 | Pç | BARRA DIREÇÃO LATERAL | 685,00 |
| 04 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA MOTOR | 539,00 |
| 05 | 2 | Pç | BUCHA COLUNA DIREÇÃO | 34,98 |
| 06 | 4 | Pç | BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO | 11,09 |
| 07 | 1 | Pç | CABO DE VELOCÍMETRO | 78,36 |
| 08 | 1 | Pç | CABO ESTRANGULADOR | 37,78 |
| 09 | 1 | Pç | CAIXA SATÉLITE COMPLETA | 2.289,00 |
| 10 | 1 | Pç | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM | 197,00 |
| 11 | 2 | Pç | COROA E PINHÃO | 2.235,00 |
| 12 | 1 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 51,77 |
| 13 | 2 | Pç | COXIM DIANTEIRO MOTOR | 100,74 |
| 14 | 2 | Pç | COXIM MOTOR TRASEIRO | 167,90 |
| 15 | 1 | Pç | CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM | 83,95 |
| 16 | 1 | Pç | DISCO DE EMBREAGEM | 522,00 |
| 17 | 2 | Pç | FEIXE MOLA AUXILIAR | 772,00 |
| 18 | 1 | Pç | GARFO CARDÃ | 103,00 |
| 19 | 2 | Pç | GRAMPO COMPLETO MOLA DIANTEIRA | 90,95 |
| 20 | 2 | Pç | GRAMPO COMPLETO MOLA TRASEIRA | 79,75 |
| 21 | 2 | Pç | JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO | 379,00 |
| 22 | 2 | Pç | LONA FREIO JOGO 8 PEÇAS | 335,81 |
| 23 | 1 | Pç | LUVA CARDÃ | 716,00 |
| 24 | 2 | Pç | MOLA 1º FEIXE DIANTEIRO | 528,00 |
| 25 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE TRASEIRO | 495,00 |
| 26 | 2 | Pç | MOLA 3ª FEIXE DIANTEIRO | 474,00 |

| | | | | |
|----|-----|----|----------------------------------|--------|
| 27 | 2 | Pç | MOLA 4º FEIXE DIANTEIRO | 404,00 |
| 28 | 2 | Pç | MOLA 4º FEIXE TRASEIRO | 444,00 |
| 29 | 2 | Pç | MOLA 5º FEIXE DIANTEIRO | 398,00 |
| 30 | 2 | Pç | MOLA 5º FEIXE TRASEIRO | 404,00 |
| 31 | 2 | Pç | MOLA 6ª DIANTEIRA | 387,00 |
| 32 | 2 | Pç | MOLA MESTRE DIANTEIRA | 388,00 |
| 33 | 2 | Pç | MOLA MESTRE TRASEIRA | 395,00 |
| 34 | 2 | Pç | MOLA TIRANTE FEIXE TRASEIRO | 194,49 |
| 35 | 2 | Pç | PALHETA LIMPADOR PARABRISA | 74,16 |
| 36 | 6 | Pç | PARAFUSO FIXA PÁRA-LAMAS 8X30 | 8,40 |
| 37 | 6 | Pç | PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO | 36,38 |
| 38 | 8 | Pç | PARAFUSO RODA TRASEIRA COMPLETO | 36,38 |
| 39 | 30 | Pç | PARAFUSO SOBERBO CABEÇA CÔNICA | 2,10 |
| 40 | 1 | Pç | PLATÔ EMBREAGEM 13" | 856,00 |
| 41 | 2 | Pç | PONTEIRA CARDÃ | 369,00 |
| 42 | 200 | Pç | REBITE ALUMÍNIO 10 X 14 | 0,14 |
| 43 | 2 | Pç | RETENTOR CUBO DIANTEIRO | 54,57 |
| 44 | 2 | Pç | RETENTOR CUBO TRASEIRO | 60,17 |
| 45 | 1 | Pç | ROLAMENTO EMBREAGEM | 422,00 |
| 46 | 1 | Pç | ROLAMENTO CARDA COM BORRACHA | 261,65 |
| 47 | 1 | Pç | ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO | 107,74 |
| 48 | 1 | Pç | ROLAMENTO PONTA PILOTO | 37,78 |
| 49 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO | 174,90 |
| 50 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO | 329,00 |
| 51 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO | 288,00 |
| 52 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO | 398,00 |
| 53 | 1 | Pç | SEMI EIXO TRASEIRO | 769,00 |
| 54 | 1 | Pç | SILENCIOSO ESCAPAMENTO | 256,00 |
| 55 | 1 | Pç | SUPORTE CARDA COMPLETO | 320,00 |
| 56 | 1 | Pç | SUPORTE COLUNA DIREÇÃO | 268,00 |
| 57 | 1 | Pç | SUPORTE MOLA DIANTEIRO | 169,00 |
| 58 | 2 | Pc | SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL | 135,72 |
| 59 | 2 | Pç | TAMBOR FREIO TRASEIRO | 618,00 |
| 60 | 1 | Pç | TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL | 55,97 |
| 61 | 2 | Pç | TERMINAL DIREÇÃO DIREITO | 111,94 |
| 62 | 2 | Pç | TERMINAL TRAMBULADOR | 62,96 |
| 63 | 1 | Pç | VÁLVULA BALÃO TRUCK | 39,18 |
| 64 | 1 | Pç | VÁLVULA DE DESCARGA | 418,00 |

| | | | | |
|----|---|----|---------------------|--------|
| 65 | 1 | Pç | VÁLVULA GOVERNADOR | 177,70 |
| 66 | 1 | Pç | VÁLVULA PEDAL FREIO | 669,00 |

| 07- CAMINHÃO M BENZ/ 1718 ANO FABR./MOD. 2009/2009 - PLACA ASC 4986 | | | | |
|---|----------|-------|-------------------------------------|----------------|
| ITEM | QUANTID. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
| 01 | 2 | Pç | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 273,00 |
| 02 | 1 | Pç | BARRA DE DIREÇÃO CENTRAL | 855,00 |
| 03 | 1 | Pç | BARRA DIREÇÃO LATERAL | 703,00 |
| 04 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA MOTOR | 555,79 |
| 05 | 2 | Pç | BUCHA COLUNA DIREÇÃO | 34,65 |
| 06 | 4 | Pç | BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO | 11,09 |
| 07 | 1 | Pç | CABO DE VELOCÍMETRO | 77,62 |
| 08 | 1 | Pç | CABO ESTRANGULADOR | 37,42 |
| 09 | 1 | Pç | CAIXA SATÉLITE COMPLETA | 2.372,83 |
| 10 | 1 | Pç | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM | 196,81 |
| 11 | 2 | Pç | COROA E PINHÃO | 2.242,55 |
| 12 | 1 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 51,28 |
| 13 | 2 | Pç | COXIM DIANTEIRO MOTOR | 99,79 |
| 14 | 2 | Pç | COXIM MOTOR TRASEIRO | 166,32 |
| 15 | 1 | Pç | CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM | 83,16 |
| 16 | 1 | Pç | DISCO DE EMBREAGEM | 535,00 |
| 17 | 2 | Pç | FEIXE MOLA AUXILIAR | 790,02 |
| 18 | 1 | Pç | GARFO CARDÃ | 291,06 |
| 19 | 2 | Pç | GRAMPO COMPLETO MOLA DIANTEIRA | 90,09 |
| 20 | 2 | Pç | GRAMPO COMPLETO MOLA TRASEIRA | 79,00 |
| 21 | 2 | Pç | JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO | 388,08 |
| 22 | 2 | Pç | LONA FREIO JOGO 8 PEÇAS | 332,64 |
| 23 | 1 | Pç | LUVA CARDÃ | 712,00 |
| 24 | 2 | Pç | MOLA 1º FEIXE DIANTEIRO | 530,00 |
| 25 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE TRASEIRO | 505,00 |
| 26 | 2 | Pç | MOLA 3ª FEIXE DIANTEIRO | 486,00 |
| 27 | 2 | Pç | MOLA 4º FEIXE DIANTEIRO | 414,41 |
| 28 | 2 | Pç | MOLA 4º FEIXE TRASEIRO | 454,61 |
| 29 | 2 | Pç | MOLA 5º FEIXE DIANTEIRO | 407,48 |
| 30 | 2 | Pç | MOLA 5º FEIXE TRASEIRO | 411,64 |
| 31 | 2 | Pç | MOLA 6ª DIANTEIRA | 396,40 |
| 32 | 2 | Pç | MOLA MESTRE DIANTEIRA | 397,78 |
| 33 | 2 | Pç | MOLA MESTRE TRASEIRA | 404,00 |

| | | | | |
|----|-----|----|----------------------------------|--------|
| 34 | 2 | Pç | MOLA TIRANTE FEIXE TRASEIRO | 192,65 |
| 35 | 2 | Pç | PALHETA LIMPADOR PARABRISA | 73,46 |
| 36 | 6 | Pç | PARAFUSO FIXA PÁRA-LAMAS 8X30 | 8,32 |
| 37 | 6 | Pç | PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO | 36,04 |
| 38 | 8 | Pç | PARAFUSO RODA TRASEIRA COMPLETO | 36,04 |
| 39 | 30 | Pc | PARAFUSUSO SOBERBO CABEÇA CÔNICA | 2,08 |
| 40 | 1 | Pç | PLATÔ EMBREAGEM 13" | 888,43 |
| 41 | 2 | Pç | PONTEIRA CARDÃ | 376,99 |
| 42 | 200 | Pç | REBITE ALUMÍNIO 10 X 14 | 0,14 |
| 43 | 2 | Pç | RETENTOR CUBO DIANTEIRO | 54,05 |
| 44 | 2 | Pç | RETENTOR CUBO TRASEIRO | 59,60 |
| 45 | 1 | Pç | ROLAMENTO EMBREAGEM | 422,73 |
| 46 | 1 | Pç | ROLAMENTO CARDA COM BORRACHA | 259,18 |
| 47 | 1 | Pç | ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO | 106,72 |
| 48 | 1 | Pç | ROLAMENTO PONTA PILOTO | 37,42 |
| 49 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO | 173,25 |
| 50 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO | 335,41 |
| 51 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO | 292,45 |
| 52 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO | 404,71 |
| 53 | 1 | Pç | SEMI EIXO TRASEIRO | 768,00 |
| 54 | 1 | Pc | SILENCIOSO ESCAPAMENTO | 259,18 |
| 55 | 1 | Pç | SUPORTE CARDA COMPLETO | 325,71 |
| 56 | 1 | Pc | SUPORTE COLUNA DIREÇÃO | 271,66 |
| 57 | 1 | Pc | SUPORTE MOLA DIANTEIRO | 167,71 |
| 58 | 2 | Pç | SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL | 134,44 |
| 59 | 2 | Pç | TAMBOR FREIO TRASEIRO | 638,95 |
| 60 | 1 | Pç | TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL | 55,44 |
| 61 | 2 | Pç | TERMINAL DIREÇÃO DIREITO | 110,88 |
| 62 | 2 | Pç | TERMINAL TRAMBULADOR | 62,37 |
| 63 | 1 | Pç | VÁLVULA BALÃO TRUCK | 38,81 |
| 64 | 1 | Pç | VÁLVULA DE DESCARGA | 424,12 |
| 65 | 1 | Pç | VÁLVULA GOVERNADOR | 176,02 |
| 66 | 1 | Pç | VÁLVULA PEDAL FREIO | 669,00 |

| 08- CAMINHÃO MB ANO FABR/MOD. 1980/1980 PLACA AAJ 8230 | | | | |
|--|----------|-------|-------------------------------------|----------------|
| ITEM | QUANTID. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
| 01 | 2 | Pç | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 258,00 |
| 02 | 1 | Pç | BARRA DE DIREÇÃO CENTRAL | 870,00 |
| 03 | 1 | Pc | BARRA DIREÇÃO LATERAL | 710,00 |
| 04 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA MOTOR | 528,00 |
| 05 | 1 | Pç | BUCHA COLUNA DIREÇÃO | 30,00 |
| 06 | 4 | Pç | BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO | 16,00 |
| 07 | 1 | Pç | CABO DE VELOCÍMETRO | 101,00 |
| 08 | 1 | Pç | CABO ESTRANGULADOR | 33,00 |
| 09 | 1 | Pç | CAIXA SATÉLITE COMPLETA | 2.085,00 |
| 10 | 1 | Pç | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM | 187,00 |
| 11 | 1 | Pç | COROA E PINHÃO | 2.206,00 |
| 12 | 1 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 53,00 |
| 13 | 2 | Pç | COXIM DIANTEIRO MOTOR | 73,00 |
| 14 | 2 | Pç | COXIM MOTOR TRASEIRO | 134,00 |
| 15 | 1 | Pç | CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM | 105,00 |
| 16 | 1 | Pç | DISCO DE EMBREAGEM | 550,00 |
| 17 | 2 | Pç | FEIXE MOLA AUXILIAR | 752,00 |
| 18 | 1 | Pç | GARFO CARDÃ | 336,00 |
| 19 | 2 | Pç | GRAMPO COMPLETO MOLA DIANTEIRA | 82,00 |
| 20 | 2 | Pç | GRAMPO COMPLETO MOLA TRASEIRA | 77,00 |
| 21 | 2 | Pç | JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO | 367,00 |
| 22 | 2 | Pç | LONA FREIO JOGO 8 PEÇAS | 310,00 |
| 23 | 1 | Pç | LUVA CARDÃ | 676,00 |
| 24 | 2 | Pç | MOLA 1º FEIXE DIANTEIRO | 456,00 |
| 25 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE TRASEIRO | 425,00 |
| 26 | 2 | Pç | MOLA 3ª FEIXE DIANTEIRO | 409,00 |
| 27 | 2 | Pç | MOLA 4º FEIXE DIANTEIRO | 371,00 |
| 28 | 2 | Pç | MOLA 4º FEIXE TRASEIRO | 374,00 |
| 29 | 2 | Pç | MOLA 5º FEIXE DIANTEIRO | 336,00 |
| 30 | 2 | Pç | MOLA 5º FEIXE TRASEIRO | 363,00 |
| 31 | 2 | Pç | MOLA 6ª DIANTEIRA | 335,00 |
| 32 | 2 | Pç | MOLA MESTRE DIANTEIRA | 374,00 |
| 33 | 2 | Pç | MOLA MESTRE TRASEIRA | 377,00 |
| 34 | 2 | Pç | MOLA TIRANTE FEIXE TRASEIRO | 184,00 |

| | | | | |
|----|-----|----|----------------------------------|--------|
| 35 | 2 | Pç | PALHETA LIMPADOR PÁRABRISA | 66,00 |
| 36 | 6 | Pç | PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO | 43,00 |
| 37 | 8 | Pç | PARAFUSO RODA TRASEIRA COMPLETO | 39,00 |
| 38 | 1 | Pç | PLATÔ EMBREAGEM 13" | 793,00 |
| 39 | 2 | Pç | PONTEIRA CARDÃ | 425,00 |
| 40 | 200 | Pç | REBITE ALUMÍNIO 10 X 14 | 0,14 |
| 41 | 2 | Pç | RETENTOR CUBO DIANTEIRO | 38,00 |
| 42 | 2 | Pç | RETENTOR CUBO TRASEIRO | 44,00 |
| 43 | 1 | Pç | ROLAMENTO EMBREAGEM | 369,00 |
| 44 | 1 | Pç | ROLAMENTO CARDA COM BORRACHA | 237,00 |
| 45 | 1 | Pç | ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO | 71,00 |
| 46 | 1 | Pç | ROLAMENTO PONTA PILOTO | 29,00 |
| 47 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO | 185,00 |
| 48 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO | 336,00 |
| 49 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO | 298,00 |
| 50 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO | 384,00 |
| 51 | 1 | Pç | SEMI EIXO TRASEIRO | 752,00 |
| 52 | 1 | Pç | SILENCIOSO ESCAPAMENTO | 231,00 |
| 53 | 1 | Pç | SUPORTE CARDA COMPLETO | 310,00 |
| 54 | 1 | Pç | SUPORTE COLUNA DIREÇÃO | 214,00 |
| 55 | 1 | Pç | SUPORTE MOLA DIANTEIRO | 172,00 |
| 56 | 2 | Pç | SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL | 119,00 |
| 57 | 2 | Pç | TAMBOR FREIO TRASEIRO | 594,00 |
| 58 | 1 | Pç | TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL | 35,00 |
| 59 | 2 | Pç | TERMINAL DIREÇÃO DIREITO | 86,00 |
| 60 | 2 | Pç | TERMINAL TRAMBULADOR | 42,00 |
| 61 | 1 | Pç | VÁLVULA BALÃO TRUCK | 43,00 |
| 62 | 1 | Pç | VÁLVULA DE DESCARGA | 404,00 |
| 63 | 1 | Pç | VÁLVULA GOVERNADOR | 159,00 |
| 64 | 1 | Pç | VÁLVULA PEDAL FREIO | 618,00 |
| 65 | 30 | Pç | PARAFUSO SOBERBO CABEÇA CÔNICA | 2,80 |
| 66 | 6 | Pç | PARAFUSO FIXA PÁRA-LAMAS 8X30 | 4,20 |
| 67 | 6 | Pç | PARAFUSO FIXAÇÃO PÁRA-LAMA | 2,80 |

| 09- CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES BENS 1313 ANO FAB/MOD. 1985/1985- PLACA AFE-4670 | | | | |
|---|----------|-------|-------------------------------------|----------------|
| ITEM | QUANTID. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
| 01 | 2 | Pç | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 248,00 |
| 02 | 1 | Pç | BARRA DE DIREÇÃO CENTRAL | 860,00 |
| 03 | 1 | Pç | BARRA DIREÇÃO LATERAL | 702,00 |
| 04 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA MOTOR | 519,00 |
| 05 | 1 | Pç | BUCHA COLUNA DIREÇÃO | 30,00 |
| 06 | 4 | Pç | BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO | 16,00 |
| 07 | 1 | Pç | CABO DE VELOCÍMETRO | 95,00 |
| 08 | 1 | Pç | CABO ESTRANGULADOR | 32,00 |
| 09 | 1 | Pç | CAIXA SATÉLITE COMPLETA | 2.015,00 |
| 10 | 1 | Pç | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM | 177,00 |
| 11 | 1 | Pç | COROA E PINHÃO | 2.203,00 |
| 12 | 1 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 48,00 |
| 13 | 2 | Pç | COXIM DIANTEIRO MOTOR | 68,00 |
| 14 | 2 | Pç | COXIM MOTOR TRASEIRO | 130,00 |
| 15 | 1 | Pç | CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM | 103,00 |
| 16 | 1 | Pç | DISCO DE EMBREAGEM | 534,00 |
| 17 | 2 | Pç | FEIXE MOLA AUXILIAR | 742,00 |
| 18 | 1 | Pç | GARFO CARDÃ | 328,00 |
| 19 | 2 | Pç | GRAMPO COMPLETO MOLA DIANTEIRA | 78,00 |
| 20 | 2 | Pç | GRAMPO COMPLETO MOLA TRASEIRA | 76,00 |
| 21 | 2 | Pç | JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO | 356,00 |
| 22 | 2 | Pç | LONA FREIO JOGO 8 PEÇAS | 302,00 |
| 23 | 1 | Pç | LUVA CARDÃ | 670,00 |
| 24 | 2 | Pç | MOLA 1º FEIXE DIANTEIRO | 446,00 |
| 25 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE TRASEIRO | 415,00 |
| 26 | 2 | Pç | MOLA 3ª FEIXE DIANTEIRO | 403,00 |
| 27 | 2 | Pç | MOLA 4º FEIXE DIANTEIRO | 360,00 |
| 28 | 2 | Pç | MOLA 4º FEIXE TRASEIRO | 363,00 |
| 29 | 2 | Pç | MOLA 5º FEIXE DIANTEIRO | 335,00 |
| 30 | 2 | Pç | MOLA 5º FEIXE TRASEIRO | 354,00 |
| 31 | 2 | Pç | MOLA 6ª DIANTEIRA | 325,00 |
| 32 | 2 | Pç | MOLA MESTRE DIANTEIRA | 364,00 |
| 33 | 2 | Pç | MOLA MESTRE TRASEIRA | 368,00 |
| 34 | 2 | Pç | MOLA TIRANTE FEIXE TRASEIRO | 184,00 |
| 35 | 2 | Pç | PALHETA LIMPADOR PÁRABRISA | 65,00 |

| | | | | |
|----|-----|----|----------------------------------|--------|
| 36 | 6 | Pç | PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO | 43,00 |
| 37 | 8 | Pç | PARAFUSO RODA TRASEIRA COMPLETO | 37,00 |
| 38 | 1 | Pç | PLATÔ EMBREAGEM 13" | 788,00 |
| 39 | 2 | Pç | PONTEIRA CARDÃ | 415,00 |
| 40 | 200 | Pç | REBITE ALUMÍNIO 10 X 14 | 0,14 |
| 41 | 2 | Pç | RETENTOR CUBO DIANTEIRO | 38,00 |
| 42 | 2 | Pç | RETENTOR CUBO TRASEIRO | 42,00 |
| 43 | 1 | Pç | ROLAMENTO EMBREAGEM | 362,00 |
| 44 | 1 | Pç | ROLAMENTO CARDA COM BORRACHA | 235,00 |
| 45 | 1 | Pç | ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO | 70,00 |
| 46 | 1 | Pç | ROLAMENTO PONTA PILOTO | 33,00 |
| 47 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO | 184,00 |
| 48 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO | 335,00 |
| 49 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO | 293,00 |
| 50 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO | 381,00 |
| 51 | 1 | Pç | SEMI EIXO TRASEIRO | 742,00 |
| 52 | 1 | Pç | SILENCIOSO ESCAPAMENTO | 228,00 |
| 53 | 1 | Pç | SUPORTE CARDA COMPLETO | 303,00 |
| 54 | 1 | Pç | SUPORTE COLUNA DIREÇÃO | 210,00 |
| 55 | 1 | Pç | SUPORTE MOLA DIANTEIRO | 170,00 |
| 56 | 2 | Pç | SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL | 116,00 |
| 57 | 2 | Pç | TAMBOR FREIO TRASEIRO | 584,00 |
| 58 | 1 | Pç | TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL | 31,00 |
| 59 | 2 | Pç | TERMINAL DIREÇÃO DIREITO | 86,00 |
| 60 | 2 | Pç | TERMINAL TRAMBULADOR | 41,00 |
| 61 | 1 | Pç | VÁLVULA BALÃO TRUCK | 45,00 |
| 62 | 1 | Pç | VÁLVULA DE DESCARGA | 401,00 |
| 63 | 1 | Pç | VÁLVULA GOVERNADOR | 155,00 |
| 64 | 1 | Pç | VÁLVULA PEDAL FREIO | 587,00 |
| 65 | 30 | Pç | PARAFUSO SOBERBO CABEÇA CÔNICA | 2,82 |
| 66 | 6 | Pç | PARAFUSO FIXA PÁRA-LAMAS 8X30 | 4,00 |
| 67 | 6 | Pç | PARAFUSO FIXAÇÃO PÁRA-LAMA | 2,82 |

| 10- CAMINHÃO CARGO FORD 1119 ANO FAB/MOD. 2017/2018 – PLACA BCC 2974 | | | | |
|--|----------|-------|---------------------------------------|----------------|
| ITEM | QUANTID. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
| 1 | 1 | Pç | ALAVANCA AJUSTADORA DO FREIO TRASEIRO | 132,00 |
| 2 | 1 | Pç | ARO BALÃO AR TRUCK | 110,00 |

| | | | | |
|----|---|----|--|----------|
| 3 | 1 | Pç | BALÃO AR TRUCK | 527,00 |
| 4 | 1 | Pç | BARRA DE DIREÇÃO LONGA | 1.312,00 |
| 5 | 1 | Pç | BARRA DIREÇÃO LATERAL | 758,00 |
| 6 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA | 522,00 |
| 7 | 1 | Pç | BOMBA ÓLEO | 916,00 |
| 8 | 4 | Pç | BUCHA MOLA DIANTEIRO | 82,00 |
| 9 | 4 | Pç | BUCHA TIRANTE TRUCK | 36,00 |
| 10 | 1 | Pç | CATRACA FREIO DIANTEIRO | 205,92 |
| 11 | 1 | Pç | CATRACA FREIO TRASEIRO | 236,28 |
| 12 | 2 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 132,00 |
| 13 | 2 | Pç | COXIM CABINE | 166,00 |
| 14 | 2 | Pç | CRUZETA CARDAN | 375,00 |
| 15 | 2 | Pç | CUÍCA DE FREIO DIANTEIRO | 306,24 |
| 16 | 1 | Pç | ESPAÇADOR DO FEIXE DE MOLAS (INFERIOR) | 187,00 |
| 17 | 1 | Pç | FLANGE PINHÃO | 1.655,28 |
| 18 | 2 | Pç | GARFO CARDAN | 273,24 |
| 19 | 4 | Pç | GRAMPO MOLA DIANTEIRO | 51,48 |
| 20 | 4 | Pç | GRAMPO MOLA TRAÇÃO | 62,00 |
| 21 | 1 | Pç | GUARDA PÓ DO CAMBIO | 332,64 |
| 22 | 1 | Pç | JOGO DE EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO | 626,64 |
| 23 | 2 | Pç | JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO | 273,24 |
| 24 | 2 | Pç | JOGO DE LONA FREIO TRASEIRA | 353,76 |
| 25 | 4 | Pç | JUMELO ALGEMA MOLEJO DIANTEIRO | 123,00 |
| 26 | 2 | Pç | LUVA CARDAN | 591,36 |
| 27 | 1 | Pç | MANCAL INTERMEDIÁRIO DO CARDAN | 1.433,52 |
| 28 | 1 | Pç | MANGA DE EIXO DIANTEIRO | 1.219,68 |
| 29 | 1 | Pç | MANOPLA ALAVANCA CÂMBIO | 144,00 |
| 30 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE DIANTEIRO | 546,48 |
| 31 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE TRAÇÃO | 464,64 |
| 32 | 2 | Pç | MOLA 3º FEIXE DIANTEIRO | 384,12 |
| 33 | 2 | Pç | MOLA 3º FEIXE TRAÇÃO | 248,00 |
| 34 | 2 | Pç | MOLA MESTRE FEIXE DIANTEIRO | 487,08 |
| 35 | 2 | Pç | MOLA MESTRE TRAÇÃO | 259,91 |
| 36 | 2 | Pç | MOLA TIRANTE | 282,00 |

| | | | | |
|----|---|----|--------------------------------------|--------|
| 37 | 2 | Pç | PATIM FREIO DIANTEIRO | 273,00 |
| 38 | 2 | Pç | PATIM FREIO TRAÇÃO | 238,13 |
| 39 | 4 | Pç | PINO CENTRO DIANTEIRO | 10,16 |
| 40 | 1 | Pç | PINO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO | 568,92 |
| 41 | 2 | Pç | PONTEIRA CARDAN | 353,76 |
| 42 | 2 | Pç | PONTEIRA CARDAN C/ ROSCA | 279,84 |
| 43 | 2 | Pç | REPARO CUÍCA FREIO DIANTEIRO | 138,60 |
| 44 | 1 | Pç | REPARO VÁLVULA PEDAL | 151,80 |
| 45 | 2 | Pç | RETENTOR RODA DIANTEIRA | 50,16 |
| 46 | 2 | Pç | RETENTOR RODA TRASEIRA | 58,00 |
| 47 | 2 | Pç | ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA | 341,22 |
| 48 | 2 | Pç | ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA | 377,52 |
| 49 | 2 | Pç | ROLAMENTO LATERAL CARDAN | 392,04 |
| 50 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO | 210,54 |
| 51 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO | 307,82 |
| 52 | 2 | Pç | SUPORTE CARDAN COMPLETO C/ ROLAMENTO | 517,44 |
| 53 | 4 | Pç | SUPORTE MOLA DIANTEIRA | 139,92 |
| 54 | 4 | Pç | SUPORTE MOLA TRAÇÃO | 295,68 |
| 55 | 2 | Pç | TERMINAL DE DIREÇÃO | 196,00 |
| 56 | 1 | Pç | TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA | 236,28 |
| 57 | 1 | Pç | VÁLVULA FREIO ESTACIONÁRIO | 250,80 |
| 58 | 1 | Pç | VÁLVULA GOVERNADORA FREIO | 283,14 |
| 59 | 1 | Pç | VÁLVULA PEDAL FREIO COMPLETA | 827,64 |
| 60 | 1 | Pç | VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 166,98 |

| 11- CAMINHÃO M. BENZ ATRON BASCULANTE - ANO/MOD. 2013/2013 - PLACA AYA 9397 | | | | |
|---|----------|-------|-------------------------------------|----------------|
| ITEM | QUANTID. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
| 1 | 2 | Pç | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 354,00 |
| 2 | 1 | Pç | BARRA DE DIREÇÃO CENTRAL | 986,00 |
| 3 | 1 | Pç | BARRA DIREÇÃO LATERAL | 863,00 |
| 4 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA MOTOR | 753,00 |
| 5 | 2 | Pç | BUCHA COLUNA DIREÇÃO | 37,00 |
| 6 | 4 | Pç | BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO | 16,79 |
| 7 | 1 | Pç | CABO DE VELOCÍMETRO | 89,00 |
| 8 | 1 | Pç | CABO ESTRANGULADOR | 97,00 |

| | | | | |
|----|-----|----|----------------------------------|----------|
| 9 | 1 | Pç | CAIXA SATÉLITE COMPLETA | 5.801,00 |
| 10 | 1 | Pç | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM | 249,00 |
| 11 | 2 | Pç | COROA E PINHÃO | 3.565,00 |
| 12 | 1 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 129,00 |
| 13 | 2 | Pç | COXIM DIANTEIRO MOTOR | 115,00 |
| 14 | 2 | Pç | COXIM MOTOR TRASEIRO | 187,00 |
| 15 | 1 | Pç | CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM | 120,00 |
| 16 | 1 | Pç | DISCO DE EMBREAGEM | 645,00 |
| 17 | 2 | Pç | FEIXE MOLA AUXILIAR | 1.252,00 |
| 18 | 1 | Pç | GARFO CARDÃ | 419,00 |
| 19 | 2 | Pç | GRAMPO COMPLETO MOLA DIANTEIRA | 92,00 |
| 20 | 2 | Pç | GRAMPO COMPLETO MOLA TRASEIRA | 93,00 |
| 21 | 2 | Pç | JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO | 487,00 |
| 22 | 2 | Pç | LONA FREIO JOGO 8 PEÇAS | 344,00 |
| 23 | 1 | Pç | LUVA CARDÃ | 690,00 |
| 24 | 2 | Pç | MOLA 1º FEIXE DIANTEIRO | 522,00 |
| 25 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE TRASEIRO | 491,00 |
| 26 | 2 | Pç | MOLA 3ª FEIXE DIANTEIRO | 483,00 |
| 27 | 2 | Pç | MOLA 4º FEIXE DIANTEIRO | 415,00 |
| 28 | 2 | Pç | MOLA 4º FEIXE TRASEIRO | 451,00 |
| 29 | 2 | Pç | MOLA 5º FEIXE DIANTEIRO | 432,00 |
| 30 | 2 | Pç | MOLA 5º FEIXE TRASEIRO | 416,00 |
| 31 | 2 | Pç | MOLA 6ª DIANTEIRA | 381,00 |
| 32 | 2 | Pç | MOLA MESTRE DIANTEIRA | 447,00 |
| 33 | 2 | Pç | MOLA MESTRE TRASEIRA | 450,00 |
| 34 | 2 | Pç | MOLA TIRANTE FEIXE TRASEIRO | 228,00 |
| 35 | 2 | Pç | PALHETA LIMPADOR PARABRISA | 89,00 |
| 36 | 6 | Pç | PARAFUSO FIXA PÁRA-LAMAS 8X30 | 8,40 |
| 37 | 6 | Pç | PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO | 48,00 |
| 38 | 8 | Pç | PARAFUSO RODA TRASEIRA COMPLETO | 48,00 |
| 39 | 30 | Pç | PARAFUSO SOBERBO CABEÇA CÔNICA | 2,80 |
| 40 | 1 | Pç | PLATÔ EMBREAGEM 13" | 1.036,00 |
| 41 | 2 | Pç | PONTEIRA CARDÃ | 412,00 |
| 42 | 200 | Pç | REBITE ALUMÍNIO 10 X 14 | 0,14 |

| | | | | |
|----|---|----|----------------------------------|----------|
| 43 | 2 | Pç | RETENTOR CUBO DIANTEIRO | 77,00 |
| 44 | 2 | Pç | RETENTOR CUBO TRASEIRO | 84,00 |
| 45 | 1 | Pç | ROLAMENTO EMBREAGEM | 527,00 |
| 46 | 1 | Pç | ROLAMENTO CARDA COM BORRACHA | 303,00 |
| 47 | 1 | Pç | ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO | 129,00 |
| 48 | 1 | Pç | ROLAMENTO PONTA PILOTO | 43,00 |
| 49 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO | 430,00 |
| 50 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO | 355,00 |
| 51 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO | 362,00 |
| 52 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO | 398,00 |
| 53 | 1 | Pç | SEMI EIXO TRASEIRO | 1.252,00 |
| 54 | 1 | Pç | SILENCIOSO ESCAPAMENTO | 328,00 |
| 55 | 1 | Pç | SUPORTE CARDA COMPLETO | 336,00 |
| 56 | 1 | Pç | SUPORTE COLUNA DIREÇÃO | 279,00 |
| 57 | 1 | Pç | SUPORTE MOLA DIANTEIRO | 194,00 |
| 58 | 2 | Pç | SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL | 168,00 |
| 59 | 2 | Pç | TAMBOR FREIO TRASEIRO | 774,00 |
| 60 | 1 | Pç | TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL | 64,00 |
| 61 | 2 | Pç | TERMINAL DIREÇÃO DIREITO | 122,00 |
| 62 | 2 | Pç | TERMINAL TRAMBULADOR | 70,00 |
| 63 | 1 | Pç | VÁLVULA BALÃO TRUCK | 76,00 |
| 64 | 1 | Pç | VÁLVULA DE DESCARGA | 484,00 |
| 65 | 1 | Pç | VÁLVULA GOVERNADOR | 232,00 |
| 66 | 1 | Pç | VÁLVULA PEDAL FREIO | 807,00 |

| 12-CAMINHÃO IVECO TECTOR 240E28 ANO FAB/MODELO 2019/2020 – PLACA BEB -8D71 | | | | |
|--|----------|-------|---------------------------------------|----------------|
| ITEM | QUANTID. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
| 1 | 1 | Pç | ALAVANCA AJUSTADORA DO FREIO TRASEIRO | 137,28 |
| 2 | 1 | Pç | ARO BALÃO AR TRUCK | 105,71 |
| 3 | 1 | Pç | BALÃO AR TRUCK | 538,14 |
| 4 | 1 | Pç | BARRA DE DIREÇÃO LONGA | 1.306,91 |
| 5 | 1 | Pç | BARRA DIREÇÃO LATERAL | 775,63 |
| 6 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA | 529,90 |
| 7 | 1 | Pç | BOMBA ÓLEO | 944,49 |

| | | | | |
|----|---|----|--|----------|
| 8 | 4 | Pç | BUCHA MOLA DIANTEIRO | 78,25 |
| 9 | 4 | Pç | BUCHA TIRANTE TRUCK | 35,69 |
| 10 | 1 | Pç | CATRACA FREIO DIANTEIRO | 214,16 |
| 11 | 1 | Pç | CATRACA FREIO TRASEIRO | 245,73 |
| 12 | 2 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 137,28 |
| 13 | 2 | Pç | COXIM CABINE | 160,62 |
| 14 | 2 | Pç | CRUZETA CARDAN | 376,15 |
| 15 | 2 | Pç | CUÍCA DE FREIO DIANTEIRO | 318,49 |
| 16 | 1 | Pç | ESPAÇADOR DO FEIXE DE MOLAS (INFERIOR) | 183,96 |
| 17 | 1 | Pç | FLANGE PINHÃO | 1.721,49 |
| 18 | 2 | Pç | GARFO CARDAN | 284,17 |
| 19 | 4 | Pç | GRAMPO MOLA DIANTEIRO | 53,54 |
| 20 | 4 | Pç | GRAMPO MOLA TRAÇÃO | 61,78 |
| 21 | 1 | Pç | GUARDA PÓ DO CAMBIO | 345,95 |
| 22 | 1 | Pç | JOGO DE EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO | 654,83 |
| 23 | 2 | Pç | JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO | 284,17 |
| 24 | 2 | Pç | JOGO DE LONA FREIO TRASEIRA | 367,91 |
| 25 | 4 | Pç | JUMELO ALGEMA MOLEJO DIANTEIRO | 122,18 |
| 26 | 2 | Pç | LUVA CARDAN | 615,01 |
| 27 | 1 | Pç | MANCAL INTERMEDIÁRIO DO CARDAN | 1.490,86 |
| 28 | 1 | Pç | MANGA DE EIXO DIANTEIRO | 1.153,15 |
| 29 | 1 | Pç | MANOPLA ALAVANCA CÂMBIO | 145,52 |
| 30 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE DIANTEIRO | 568,34 |
| 31 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE TRAÇÃO | 483,23 |
| 32 | 2 | Pç | MOLA 3º FEIXE DIANTEIRO | 399,48 |
| 33 | 2 | Pç | MOLA 3º FEIXE TRAÇÃO | 192,19 |
| 34 | 2 | Pç | MOLA MESTRE FEIXE DIANTEIRO | 506,56 |
| 35 | 2 | Pç | MOLA MESTRE TRAÇÃO | 245,73 |
| 36 | 2 | Pç | MOLA TIRANTE | 273,19 |
| 37 | 2 | Pç | PATIM FREIO DIANTEIRO | 260,83 |
| 38 | 2 | Pç | PATIM FREIO TRAÇÃO | 225,14 |
| 39 | 4 | Pç | PINO CENTRO DIANTEIRO | 9,61 |
| 40 | 1 | Pç | PINO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO | 591,68 |
| 41 | 2 | Pç | PONTEIRA CARDAN | 367,91 |

| | | | | |
|----|---|----|--------------------------------------|--------|
| 42 | 2 | Pç | PONTEIRA CARDAN C/ ROSCA | 291,03 |
| 43 | 2 | Pç | REPARO CUÍCA FREIO DIANTEIRO | 144,14 |
| 44 | 1 | Pç | REPARO VÁLVULA PEDAL | 157,87 |
| 45 | 2 | Pç | RETENTOR RODA DIANTEIRA | 52,17 |
| 46 | 2 | Pç | RETENTOR RODA TRASEIRA | 54,91 |
| 47 | 2 | Pç | ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA | 322,61 |
| 48 | 2 | Pç | ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA | 356,93 |
| 49 | 2 | Pç | ROLAMENTO LATERAL CARDAN | 370,66 |
| 50 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO | 199,06 |
| 51 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO | 291,03 |
| 52 | 2 | Pç | SUPORTE CARDAN COMPLETO C/ ROLAMENTO | 538,14 |
| 53 | 4 | Pç | SUPORTE MOLA DIANTEIRA | 145,52 |
| 54 | 4 | Pç | SUPORTE MOLA TRAÇÃO | 307,51 |
| 55 | 2 | Pç | TERMINAL DE DIREÇÃO | 199,06 |
| 56 | 1 | Pç | TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA | 245,73 |
| 57 | 1 | Pç | VÁLVULA FREIO ESTACIONÁRIO | 260,83 |
| 58 | 1 | Pç | VÁLVULA GOVERNADORA FREIO | 267,70 |
| 59 | 1 | Pç | VÁLVULA PEDAL FREIO COMPLETA | 860,75 |
| 60 | 1 | Pç | VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 157,87 |

| 13- MERCEDES BENS 416 2019/2020 – PLACA BEB 8D27 | | | | |
|--|----------|-------|-------------------------------------|----------------|
| ITEM | QUANTID. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
| 1 | 2 | Pç | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 367,91 |
| 2 | 1 | Pç | BARRA DE DIREÇÃO CENTRAL | 1.025,48 |
| 3 | 1 | Pç | BARRA DIREÇÃO LATERAL | 897,81 |
| 4 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA MOTOR | 783,87 |
| 5 | 2 | Pç | BUCHA COLUNA DIREÇÃO | 38,34 |
| 6 | 4 | Pç | BUCHA MOLA FEIXE DIANTEIRO | 16,47 |
| 7 | 1 | Pç | CABO DE VELOCÍMETRO | 91,98 |
| 8 | 1 | Pç | CABO ESTRANGULADOR | 100,21 |
| 9 | 1 | Pç | CAIXA SATÉLITE COMPLETA | 5.927,75 |
| 10 | 1 | Pç | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM | 259,46 |
| 11 | 2 | Pç | COROA E PINHÃO | 3.679,10 |
| 12 | 1 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 134,53 |

| | | | | |
|----|-----|----|----------------------------------|----------|
| 13 | 2 | Pç | COXIM DIANTEIRO MOTOR | 119,43 |
| 14 | 2 | Pç | COXIM MOTOR TRASEIRO | 194,94 |
| 15 | 1 | Pç | CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM | 124,92 |
| 16 | 1 | Pç | DISCO DE EMBREAGEM | 671,30 |
| 17 | 2 | Pç | FEIXE MOLA AUXILIAR | 1.291,80 |
| 18 | 1 | Pç | GARFO CARDÃ | 436,55 |
| 19 | 2 | Pç | GRAMPO COMPLETO MOLA DIANTEIRA | 94,72 |
| 20 | 2 | Pç | GRAMPO COMPLETO MOLA TRASEIRA | 96,10 |
| 21 | 2 | Pç | JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO | 506,56 |
| 22 | 2 | Pç | LONA FREIO JOGO 8 PEÇAS | 367,91 |
| 23 | 1 | Pç | LUVA CARDÃ | 722,09 |
| 24 | 2 | Pç | MOLA 1º FEIXE DIANTEIRO | 543,63 |
| 25 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE TRASEIRO | 510,68 |
| 26 | 2 | Pç | MOLA 3ª FEIXE DIANTEIRO | 502,44 |
| 27 | 2 | Pç | MOLA 4º FEIXE DIANTEIRO | 432,43 |
| 28 | 2 | Pç | MOLA 4º FEIXE TRASEIRO | 469,50 |
| 29 | 2 | Pç | MOLA 5º FEIXE DIANTEIRO | 448,91 |
| 30 | 2 | Pç | MOLA 5º FEIXE TRASEIRO | 432,43 |
| 31 | 2 | Pç | MOLA 6ª DIANTEIRA | 396,74 |
| 32 | 2 | Pç | MOLA MESTRE DIANTEIRA | 465,38 |
| 33 | 2 | Pç | MOLA MESTRE TRASEIRA | 468,12 |
| 34 | 2 | Pç | MOLA TIRANTE FEIXE TRASEIRO | 237,49 |
| 35 | 2 | Pç | PALHETA LIMPADOR PARABRISA | 93,35 |
| 36 | 6 | Pç | PARAFUSO FIXA PÁRA-LAMAS 8X30 | 8,24 |
| 37 | 6 | Pç | PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO | 49,42 |
| 38 | 8 | Pç | PARAFUSO RODA TRASEIRA COMPLETO | 49,42 |
| 39 | 30 | Pç | PARAFUSUSO SOBERBO CABEÇA CÔNICA | 2,75 |
| 40 | 1 | Pç | PLATÔ EMBREAGEM 13" | 1.066,67 |
| 41 | 2 | Pç | PONTEIRA CARDÃ | 428,31 |
| 42 | 200 | Pç | REBITE ALUMÍNIO 10 X 14 | 0,14 |
| 43 | 2 | Pç | RETENTOR CUBO DIANTEIRO | 79,62 |
| 44 | 2 | Pç | RETENTOR CUBO TRASEIRO | 86,49 |
| 45 | 1 | Pç | ROLAMENTO EMBREAGEM | 547,75 |
| 46 | 1 | Pç | ROLAMENTO CARDA COM BORRACHA | 314,37 |

| | | | | |
|----|---|----|----------------------------------|----------|
| 47 | 1 | Pç | ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO | 134,53 |
| 48 | 1 | Pç | ROLAMENTO PONTA PILOTO | 45,30 |
| 49 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO | 339,08 |
| 50 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO | 369,28 |
| 51 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO | 366,54 |
| 52 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO | 414,59 |
| 53 | 1 | Pç | SEMI EIXO TRASEIRO | 1.291,80 |
| 54 | 1 | Pç | SILENCIOSO ESCAPAMENTO | 340,45 |
| 55 | 1 | Pç | SUPORTE CARDA COMPLETO | 350,06 |
| 56 | 1 | Pç | SUPORTE COLUNA DIREÇÃO | 291,03 |
| 57 | 1 | Pç | SUPORTE MOLA DIANTEIRO | 201,80 |
| 58 | 2 | Pç | SUPORTE TANQUE COMBUSTÍVEL | 175,72 |
| 59 | 2 | Pç | TAMBOR FREIO TRASEIRO | 805,83 |
| 60 | 1 | Pç | TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL | 65,89 |
| 61 | 2 | Pç | TERMINAL DIREÇÃO DIREITO | 127,67 |
| 62 | 2 | Pç | TERMINAL TRAMBULADOR | 72,76 |
| 63 | 1 | Pç | VÁLVULA BALÃO TRUCK | 78,25 |
| 64 | 1 | Pç | VÁLVULA DE DESCARGA | 503,82 |
| 65 | 1 | Pç | VÁLVULA GOVERNADOR | 241,61 |
| 66 | 1 | Pç | VÁLVULA PEDAL FREIO | 840,15 |

| 14- CAMINHÃO VW 26280 CONVÊNIO SEAB – PLACA BEA -5H87 | | | | |
|---|----------|-------|---------------------------------------|----------------|
| ITEM | QUANTID. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
| 1 | 1 | Pç | ALAVANCA AJUSTADORA DO FREIO TRASEIRO | 139,92 |
| 2 | 1 | Pç | ARO BALÃO AR TRUCK | 107,74 |
| 3 | 1 | Pç | BALÃO AR TRUCK | 548,49 |
| 4 | 1 | Pç | BARRA DE DIREÇÃO LONGA | 1.332,04 |
| 5 | 1 | Pç | BARRA DIREÇÃO LATERAL | 790,55 |
| 6 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA | 540,09 |
| 7 | 1 | Pç | BOMBA ÓLEO | 862,65 |
| 8 | 4 | Pç | BUCHA MOLA DIANTEIRO | 79,75 |
| 9 | 4 | Pç | BUCHA TIRANTE TRUCK | 36,38 |
| 10 | 1 | Pç | CATRACA FREIO DIANTEIRO | 218,28 |
| 11 | 1 | Pç | CATRACA FREIO TRASEIRO | 250,46 |

| | | | | |
|----|---|----|--|----------|
| 12 | 2 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 139,92 |
| 13 | 2 | Pç | COXIM CABINE | 163,71 |
| 14 | 2 | Pç | CRUZETA CARDAN | 383,38 |
| 15 | 2 | Pç | CUÍCA DE FREIO DIANTEIRO | 324,61 |
| 16 | 1 | Pç | ESPAÇADOR DO FEIXE DE MOLAS (INFERIOR) | 187,49 |
| 17 | 1 | Pç | FLANGE PINHÃO | 1.754,60 |
| 18 | 2 | Pç | GARFO CARDAN | 289,63 |
| 19 | 4 | Pç | GRAMPO MOLA DIANTEIRO | 54,57 |
| 20 | 4 | Pç | GRAMPO MOLA TRAÇÃO | 62,96 |
| 21 | 1 | Pç | GUARDA PÓ DO CAMBIO | 352,60 |
| 22 | 1 | Pç | JOGO DE EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO | 667,42 |
| 23 | 2 | Pç | JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO | 289,63 |
| 24 | 2 | Pç | JOGO DE LONA FREIO TRASEIRA | 374,99 |
| 25 | 4 | Pç | JUMELO ALGEMA MOLEJO DIANTEIRO | 124,53 |
| 26 | 2 | Pç | LUVA CARDAN | 626,84 |
| 27 | 1 | Pç | MANCAL INTERMEDIÁRIO DO CARDAN | 1.519,53 |
| 28 | 1 | Pç | MANGA DE EIXO DIANTEIRO | 1.175,33 |
| 29 | 1 | Pç | MANOPLA ALAVANCA CÂMBIO | 148,32 |
| 30 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE DIANTEIRO | 579,27 |
| 31 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE TRAÇÃO | 492,52 |
| 32 | 2 | Pç | MOLA 3º FEIXE DIANTEIRO | 407,17 |
| 33 | 2 | Pç | MOLA 3º FEIXE TRAÇÃO | 195,89 |
| 34 | 2 | Pç | MOLA MESTRE FEIXE DIANTEIRO | 516,30 |
| 35 | 2 | Pç | MOLA MESTRE TRAÇÃO | 250,46 |
| 36 | 2 | Pç | MOLA TIRANTE | 278,44 |
| 37 | 2 | Pç | PATIM FREIO DIANTEIRO | 265,85 |
| 38 | 2 | Pç | PATIM FREIO TRAÇÃO | 229,47 |
| 39 | 4 | Pç | PINO CENTRO DIANTEIRO | 9,79 |
| 40 | 1 | Pç | PINO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO | 603,06 |
| 41 | 2 | Pç | PONTEIRA CARDAN | 374,99 |
| 42 | 2 | Pç | PONTEIRA CARDAN C/ ROSCA | 296,63 |
| 43 | 2 | Pç | REPARO CUÍCA FREIO DIANTEIRO | 146,92 |
| 44 | 1 | Pç | REPARO VÁLVULA PEDAL | 160,91 |
| 45 | 2 | Pç | RETENTOR RODA DIANTEIRA | 53,17 |

| | | | | |
|----|---|----|--------------------------------------|--------|
| 46 | 2 | Pç | RETENTOR RODA TRASEIRA | 55,97 |
| 47 | 2 | Pç | ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA | 328,81 |
| 48 | 2 | Pç | ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA | 363,79 |
| 49 | 2 | Pç | ROLAMENTO LATERAL CARDAN | 377,78 |
| 50 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO | 202,88 |
| 51 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO | 296,63 |
| 52 | 2 | Pç | SUPORTE CARDAN COMPLETO C/ ROLAMENTO | 548,49 |
| 53 | 4 | Pç | SUPORTE MOLA DIANTEIRA | 148,32 |
| 54 | 4 | Pç | SUPORTE MOLA TRAÇÃO | 313,42 |
| 55 | 2 | Pç | TERMINAL DE DIREÇÃO | 202,88 |
| 56 | 1 | Pç | TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA | 250,46 |
| 57 | 1 | Pç | VÁLVULA FREIO ESTACIONÁRIO | 265,85 |
| 58 | 1 | Pç | VÁLVULA GOVERNADORA FREIO | 272,84 |
| 59 | 1 | Pç | VÁLVULA PEDAL FREIO COMPLETA | 877,30 |
| 60 | 1 | Pç | VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 160,91 |

| 15- MICRO ÔNIBUS VOLARE V8 2018 – PLACA BCJ - 2383 | | | | |
|--|----------|-------|--------------------------------------|----------------|
| ITEM | QUANTID. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
| 1 | 1 | Pç | ANEL SINCRONIZADO 4º/5º | 541,73 |
| 2 | 1 | Pç | BARRA DIREÇÃO LATERAL | 1.033,56 |
| 3 | 1 | Pç | BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 1.297,30 |
| 4 | 1 | Pç | BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA | 1.314,40 |
| 5 | 4 | Pç | BICO INJETOR | 538,88 |
| 6 | 1 | Pç | BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA | 277,99 |
| 7 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA | 670,03 |
| 8 | 1 | Pç | BOMBA ALIMENTADORA | 1.066,35 |
| 9 | 1 | Pç | BOMBA OLEO MOTOR | 678,59 |
| 10 | 4 | Pç | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 62,73 |
| 11 | 2 | Pç | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA | 51,32 |
| 12 | 2 | Pç | BUCHA MOLA TRASEIRA | 151,11 |
| 13 | 1 | Pç | CABO EMBREAGEM | 225,24 |
| 14 | 1 | Pç | CABO FREIO MAO | 410,57 |
| 15 | 1 | Pç | CAIXA SATÉLITE COMPLETA | 3.864,80 |
| 16 | 1 | Pç | CANO SAIDA MOTOR ESCAPAMENTO | 356,40 |

| | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------|----------|
| 17 | 1 | Pç | AUTOMÁTICO MOTOR PARTIDA | 286,55 |
| 18 | 1 | Pç | CARCAÇA BOMBA ÁGUA | 553,13 |
| 19 | 1 | Pç | CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM | 699,97 |
| 20 | 1 | Pç | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM | 836,83 |
| 21 | 1 | Pç | COROA E PINHÃO | 4,014,49 |
| 22 | 2 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 156,82 |
| 23 | 2 | Pç | CRUZETA CARDAN | 228,10 |
| 24 | 2 | Pç | DISCO FREIO DIANTEIRO | 655,78 |
| 25 | 2 | Pç | DISCO FREIO TRASEIRO | 394,89 |
| 26 | 1 | Pç | EIXO ENTALHADO CAIXA CAMBIO | 2.722,90 |
| 27 | 1 | Pç | EIXO PILOTO CAIXA CAMBIO | 1.325,81 |
| 28 | 1 | Pç | ENGRENAGEM 1º CAIXA CAMBIO | 2.583,19 |
| 29 | 1 | Pç | ENGRENAGEM 3º LIVRE CAIXA CAMBIO | 2.566,08 |
| 30 | 1 | Pç | ENGRENAGEM LIVRE 2º CAIXA CAMBIO | 2.675,85 |
| 31 | 1 | Pç | FLANGE CARDAN | 235,22 |
| 32 | 1 | Pç | FLANGE PINHÃO | 805,46 |
| 33 | 2 | Pç | FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO | 121,18 |
| 34 | 1 | Pç | GARFO CARDAN | 213,84 |
| 35 | 2 | Pç | GRAMPO MOLA TRASEIRA | 72,71 |
| 36 | 8 | Pç | GUIA VÁLVULA | 18,53 |
| 37 | 1 | Pç | HÉLICE MOTOR | 591,62 |
| 38 | 1 | Pç | INDUZIDO MOTOR PARTIDA | 608,73 |
| 39 | 1 | Pç | JG ELEMENTO BOMBA INJETORA | 3.545,47 |
| 40 | 1 | Pç | JG JUNTA BOMBA INJETORA | 21,38 |
| 41 | 1 | Pç | JG VALVULA BOMBA INJETORA | 1.726,40 |
| 42 | 1 | Pç | JOGO ARRUELA TRAMA CAIXA CAMBIO | 268,01 |
| 43 | 2 | Pç | JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO | 270,86 |
| 44 | 1 | Pç | JOGO TRAVA PASTILHA FREIO DIANTEIRO | 178,20 |
| 45 | 2 | Pç | JUMELO MOLA TRASEIRA | 235,22 |
| 46 | 1 | Pç | KITS EMBREAGEM | 2.530,44 |
| 47 | 2 | Pç | LUVA CARDAN | 441,94 |
| 48 | 2 | Pç | MOLA 1º FEIXE TRASEIRO | 553,13 |
| 49 | 2 | Pç | MOLA 2º FEIXE TRASEIRO | 527,47 |
| 50 | 2 | Pç | MOLA 3º FEIXE TRASEIRO | 384,91 |

| | | | | |
|----|---|----|--|----------|
| 51 | 2 | Pç | MOLA MESTRE TRASEIRA | 520,34 |
| 52 | 2 | Pç | PALHETA LIMPADOR PARABRISA | 248,05 |
| 53 | 2 | Pç | PASTILHA FREIO TRASEIRO | 270,86 |
| 54 | 4 | Pç | PINO CENTRO TRASEIRO | 21,38 |
| 55 | 2 | Pç | PISTAO PINÇA FREIO DAINTEIRO | 457,62 |
| 56 | 2 | Pç | PIVO SUSPENSAO | 263,74 |
| 57 | 2 | Pç | PONTEIRA CARDAN | 409,15 |
| 58 | 1 | Pç | REGULADOR PRESSÃO | 695,69 |
| 59 | 1 | Pç | REGULADOR VOLTAGEM | 125,45 |
| 60 | 1 | Pç | REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA | 183,90 |
| 61 | 1 | Pç | REPARO CAIXA DIREÇÃO HIDRÁULICA | 270,86 |
| 62 | 2 | Pç | REPARO COM PISTÃO PINÇA FREIO TRASEIRA | 459,04 |
| 63 | 1 | Pç | REPARO CUÍCA FREIO | 156,82 |
| 64 | 1 | Pç | RETENTOR CAIXA CAMBIO | 114,05 |
| 65 | 1 | Pç | RETENTOR DIANTEIRO MOTOR | 85,54 |
| 66 | 1 | Pç | RETENTOR PINHÃO | 59,88 |
| 67 | 2 | Pç | RETENTOR RODA DIANTEIRA | 49,90 |
| 68 | 2 | Pç | RETENTOR RODA TRASEIRA | 121,18 |
| 69 | 1 | Pç | RETENTOR TRASEIRO MOTOR | 386,34 |
| 70 | 1 | Pç | ROLAMENTO ALTERNADOR | 168,22 |
| 71 | 1 | Pç | ROLAMENTO CONTRA EIXO | 410,57 |
| 72 | 1 | Pç | ROLAMENTO EIXO PILOTO | 209,56 |
| 73 | 1 | Pç | ROLAMENTO ENTALHADO TRASEIRO | 477,58 |
| 74 | 1 | Pç | ROLAMENTO LATERAL DIFERENCIAL | 332,00 |
| 75 | 1 | Pç | ROLAMENTO PINHÃO | 394,00 |
| 76 | 1 | Pç | ROLAMENTO PONTA ENTALHADO | 353,55 |
| 77 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANT. EXTERNA | 213,84 |
| 78 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANT. INTERNA | 315,06 |
| 79 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA | 213,84 |
| 80 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA | 434,81 |
| 81 | 1 | Pç | ROLAMENTO TENSOR CORREIA AUXILIAR | 179,63 |
| 82 | 1 | Pç | SEMI EIXO | 1.392,81 |
| 83 | 1 | Pç | SILENCIOSO ESCAPAMENTO | 409,15 |
| 84 | 1 | Pç | SUPORTE CARDAN COMPLETO | 500,39 |

| | | | | |
|----|---|----|-------------------------|----------|
| 85 | 2 | Pç | SUPORTE MOLA TRASEIRA | 233,80 |
| 86 | 2 | Pç | TERMINAL DIREÇÃO | 168,22 |
| 87 | 1 | Pç | VÁLVULA ABRIR PORTA | 384,91 |
| 88 | 1 | Pç | VÁLVULA DESCARGA | 744,16 |
| 89 | 1 | Pç | VÁLVULA DISTRIBUIDOR AR | 761,27 |
| 90 | 1 | Pç | VÁLVULA ESTACIONÁRIA | 541,73 |
| 91 | 1 | Pç | VÁLVULA PEDAL FREIO | 1.094,86 |
| 92 | 1 | Pç | VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 305,08 |
| 93 | 2 | Pç | VIDRO JANELA LATERAL | 312,11 |

| 16- VW SAVEIRO 2018 – PLACA BBV - 7849 | | | | |
|--|----------|-------|-------------------------------------|----------------|
| ITEM | QUANTID. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
| 1 | 1 | Pç | AMORTECEDOR CAPO TRASEIRO | 111,44 |
| 2 | 2 | Pç | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 335,97 |
| 3 | 2 | Pç | AMORTECEDOR TRASEIRO | 234,51 |
| 4 | 2 | Pç | BANDEJA SUSPENSÃO | 276,00 |
| 5 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA | 164,66 |
| 6 | 1 | Pç | BOMBA COMBUSTÍVEL | 327,65 |
| 7 | 1 | Pç | BOMBA ÓLEO | 324,32 |
| 8 | 4 | Pç | BUCHA BANDEJA | 64,87 |
| 9 | 2 | Pç | CALÇO MOLA DIANTEIRA | 43,00 |
| 10 | 1 | Pç | CILINDRO IGNIÇÃO | 141,37 |
| 11 | 1 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 53,22 |
| 12 | 1 | Pç | CORREIA COMANDO | 59,87 |
| 13 | 2 | Pç | COXIM MOTOR | 91,48 |
| 14 | 2 | Pç | CUBO RODA DIANTEIRA | 56,55 |
| 15 | 2 | Pç | DISCO FREIO | 68,00 |
| 16 | 2 | Pç | FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO | 39,92 |
| 17 | 2 | Pç | FLEXÍVEL FREIO TRASEIRO | 41,58 |
| 18 | 1 | Pç | JG CABO VELA | 227,86 |
| 19 | 2 | Pç | JG LONA DE FREIO TRASEIRA | 43,00 |
| 20 | 1 | Pç | JG MOLA PATIM | 33,00 |
| 21 | 2 | Pç | JG PASTILHA FREIO | 28,00 |
| 22 | 1 | Pç | JOGO DE PALHETA LIMPADOR PARABRISA | 48,24 |

| | | | | |
|----|---|----|------------------------------|----------|
| 23 | 1 | Pç | KIT JUNTA DESLIZANTE | 38,00 |
| 24 | 1 | Pç | KITS EMBREAGEM | 1.019,54 |
| 25 | 2 | Pç | KITS HOMOCINETICA LADO RODA | 39,92 |
| 26 | 2 | Pç | KITS ROLAMENTO RODA TRASEIRA | 118,08 |
| 27 | 2 | Pç | LÂMPADA FAROL | 28,00 |
| 28 | 2 | Pç | MOLA ASPIRAL DIANTEIRA | 153,02 |
| 29 | 2 | Pç | MOLA ASPIRAL TRASEIRA | 128,00 |
| 30 | 2 | Pç | PIVO BANDEJA | 121,00 |
| 31 | 1 | Pç | POLIA VIRABREQUIM | 879,84 |
| 32 | 1 | Pç | PONTA EIXO TRASEIRA | 161,33 |
| 33 | 2 | Pç | PONTEIRA HOMOCINETICA | 252,81 |
| 34 | 2 | Pç | PRATO MOLA DIANTEIRA | 53,00 |
| 35 | 1 | Pç | RADIADOR | 497,30 |
| 36 | 2 | Pç | RETENTOR DIANTEIRO MOTOR | 63,00 |
| 37 | 2 | Pç | RETENTOR TRASEIRO MOTOR | 33,00 |
| 38 | 2 | Pç | RETROVISOR EXTERNO | 209,56 |
| 39 | 1 | Pç | ROLAMENTO CX. CÂMBIO | 171,31 |
| 40 | 1 | Pç | ROLAMENTO EMBREAGEM | 144,70 |
| 41 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | 139,71 |
| 42 | 1 | Pç | SENSOR DE VELOCIDADE | 192,93 |
| 43 | 1 | Pç | SENSOR RADIADOR | 49,90 |
| 44 | 1 | Pç | SENSOR TEMPERATURA | 34,92 |
| 45 | 1 | Pç | SILENCIOSO FINAL | 196,26 |
| 46 | 1 | Pç | SILENCIOSO INTERMEDIARIO | 231,19 |
| 47 | 1 | Pç | SONDA LAMBDA | 217,88 |
| 48 | 2 | Pç | TAMBOR FREIO TRASEIRO | 128,07 |
| 49 | 1 | Pç | TENSOR CORREIA ALTERNADOR | 176,30 |
| 50 | 1 | Pç | TENSOR CORREIA COMANDO | 144,70 |
| 51 | 2 | Pç | TERMINAL DIREÇÃO | 88,15 |
| 52 | 1 | Pç | VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 119,75 |
| 53 | 4 | Pç | VELAS IGNIÇÃO | 28,28 |

| 17- FIAT DUCATO 2020 PLACA BEM – 9F79 | | | | |
|---------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------|----------------|
| ITEM | QUANTID. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
| 1 | 2 | Pç | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 635,88 |
| 2 | 2 | Pç | AMORTECEDOR TRASEIRO | 802,27 |
| 3 | 12 | Pç | BALANCIM TUCHO MOTOR | 242,16 |
| 4 | 2 | Pç | BANDEJA SUSPENSÃO | 1.179,51 |
| 5 | 1 | Pç | BARRA AXIAL DIREÇÃO | 118,61 |
| 6 | 3 | Pç | BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 1.008,19 |
| 7 | 1 | Pç | BATENTE EIXO TRASEIRO | 153,20 |
| 8 | 4 | Pç | BICO INJEÇÃO ELETRÔNICA | 652,35 |
| 9 | 1 | Pç | BIELA MOTOR | 2.050,96 |
| 10 | 1 | Pç | BOBINA IGNIÇÃO | 331,12 |
| 11 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA | 1.231,22 |
| 12 | 1 | Pç | BOMBA ÓLEO | 3.808,70 |
| 13 | 2 | Pç | BUCHA MOLA TRASEIRA | 113,67 |
| 14 | 1 | Pç | CABO EMBREAGEM | 133,43 |
| 15 | 1 | Pç | CABO FREIO MAO | 191,09 |
| 16 | 1 | Pç | CILINDRO MESTRE FREIO | 660,59 |
| 17 | 2 | Pç | CILINDRO RODA TRASEIRA | 350,89 |
| 18 | 2 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 146,62 |
| 19 | 2 | Pç | CORREIA COMANDO | 158,14 |
| 20 | 2 | Pç | CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA | 108,72 |
| 21 | 2 | Pç | COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR | 418,43 |
| 22 | 2 | Pç | CUBO RODA DIANTEIRA | 289,93 |
| 23 | 2 | Pç | CUBO RODA TRASEIRA | 250,40 |
| 24 | 2 | Pç | CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM | 326,18 |
| 25 | 2 | Pç | DISCO FREIO | 219,10 |
| 26 | 1 | Pç | EIXO COMANDO VÁLVULA | 925,32 |
| 27 | 1 | Pç | ENGRENAGEM COMANDO | 1.026,30 |
| 28 | 1 | Pç | ENGRENAGEM VIRABREQUIM | 738,02 |
| 29 | 1 | Pç | FECHADURA CAPO DIANTEIRO | 172,97 |
| 30 | 1 | Pç | FECHADURA PORTA DIANTEIRA | 191,09 |
| 31 | 1 | Pç | FECHADURA PORTA TRASEIRA | 184,51 |

| | | | | |
|----|----|----|---------------------------------|----------|
| 32 | 2 | Pç | FLEXÍVEL FREIO | 69,19 |
| 33 | 12 | Pç | GUIA VALVULA | 36,24 |
| 34 | 1 | Pç | INTERRUPTOR FREIO | 128,49 |
| 35 | 1 | Pç | JG ANEL MOTOR | 584,81 |
| 36 | 1 | Pç | JG BORRACHA PORTA DIANTEIRA | 200,98 |
| 37 | 1 | Pç | JG BRONZINA BIELA | 289,93 |
| 38 | 1 | Pç | JG BRONZINA MANCAL | 347,59 |
| 39 | 1 | Pç | JG CABO VELA | 322,88 |
| 40 | 1 | Pç | JG JUNTA MOTOR | 2.288,19 |
| 41 | 2 | Pç | JG MOLA PATIM TRASEIRO | 331,12 |
| 42 | 2 | Pç | JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO | 242,16 |
| 43 | 2 | Pç | JG SAPATA FREIO TRASEIRO | 273,46 |
| 44 | 1 | Pç | KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO | 499,15 |
| 45 | 1 | Pç | KITS COIFA DA TRIZETA | 116,96 |
| 46 | 1 | Pç | KITS CORREIA DENTADA | 1.429,91 |
| 47 | 1 | Pç | KITS EMBREAGEM | 2.724,74 |
| 48 | 2 | Pç | KITS HOMOCINÉTICA LADO RODA | 102,14 |
| 49 | 1 | Pç | MANGUEIRA RADIADOR | 237,22 |
| 50 | 2 | Pç | MOLA ASPIRAL DIANTEIRA | 553,51 |
| 51 | 2 | Pç | MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA | 685,30 |
| 52 | 10 | Pç | PARAFUSO RODA | 21,41 |
| 53 | 1 | Pç | PINÇA FREIO DIANTEIRO | 718,24 |
| 54 | 4 | Pç | PISTÃO MOTOR | 767,67 |
| 55 | 2 | Pç | PIVO SUSPENSÃO | 136,73 |
| 56 | 1 | Pç | PONTEIRA HOMOCINÉTICA LADO RODA | 513,98 |
| 57 | 1 | Pç | PROTEÇÃO CARTER MOTOR | 448,08 |
| 58 | 1 | Pç | RETENTOR COMANDO | 95,54 |
| 59 | 1 | Pç | RETENTOR VIRABREQUIM | 105,44 |
| 60 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | 289,93 |
| 61 | 1 | Pç | SENSOR TEMPERATURA | 383,83 |
| 62 | 1 | Pç | SENSOR VELOCIDADE | 225,69 |
| 63 | 1 | Pç | SERVO FREIO | 856,63 |
| 64 | 1 | Pç | SILENCIOSO FINAL | 378,89 |
| 65 | 2 | Pç | TAMBOR FREIO | 273,46 |

| | | | | |
|----|----|----|------------------------|--------|
| 66 | 1 | Pç | TAMPA CORREIA DENTADA | 130,15 |
| 67 | 1 | Pç | TENSOR CORREIA COMANDO | 227,33 |
| 68 | 2 | Pç | TERMINAL DIREÇÃO | 143,32 |
| 69 | 12 | Pç | TUCHO MOTOR | 69,19 |
| 70 | 4 | Pç | VÁLVULA ADMISSÃO | 77,43 |
| 71 | 4 | Pç | VÁLVULA ESCAPE | 59,30 |
| 72 | 1 | Pç | VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 770,96 |
| 73 | 12 | Pç | VEDADOR VÁLVULA | 32,95 |

| 18 – RENAULT KWID 2020 - PLACA BEI-3B58 | | | | |
|---|----------|-------|-------------------------------------|----------------|
| ITEM | QUANTID. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
| 1 | 1 | Pç | AMORTECEDOR CAPO TRASEIRO | 110,00 |
| 2 | 2 | Pç | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 330,00 |
| 3 | 2 | Pç | AMORTECEDOR TRASEIRO | 230,00 |
| 4 | 2 | Pç | BANDEJA SUSPENSÃO | 340,00 |
| 5 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA | 163,00 |
| 6 | 1 | Pç | BOMBA COMBUSTIVEL | 324,00 |
| 7 | 1 | Pç | BOMBA ÓLEO | 321,00 |
| 8 | 4 | Pç | BUCHA BANDEJA | 64,00 |
| 9 | 2 | Pç | CALÇO MOLA DIANTEIRA | 42,00 |
| 10 | 1 | Pç | CILINDRO IGNIÇÃO | 140,00 |
| 11 | 1 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 52,00 |
| 12 | 1 | Pç | CORREIA COMANDO | 58,00 |
| 13 | 2 | Pç | COXIM MOTOR | 90,00 |
| 14 | 2 | Pç | CUBO RODA DIANTEIRA | 56,00 |
| 15 | 2 | Pç | DISCO FREIO | 67,00 |
| 16 | 2 | Pç | FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO | 39,00 |
| 17 | 2 | Pç | FLEXIVEL FREIO TRASEIRO | 41,00 |
| 18 | 1 | Pç | JG CABO VELA | 225,00 |
| 19 | 2 | Pç | JG LONA DE FREIO TRASEIRA | 42,00 |
| 20 | 1 | Pç | JG MOLA PATIM | 32,00 |
| 21 | 2 | Pç | JG PASTILHA FREIO | 28,00 |
| 22 | 1 | Pç | JOGO DE PALHETA LIMPADOR PARABRISA | 47,00 |
| 23 | 1 | Pç | KIT JUNTA DESLIZANTE | 38,00 |

| | | | | |
|----|---|----|------------------------------|--------|
| 24 | 1 | Pç | KITS EMBREAGEM | 998,00 |
| 25 | 2 | Pç | KITS HOMOCINETICA LADO RODA | 39,00 |
| 26 | 2 | Pç | KITS ROLAMENTO RODA TRASEIRA | 116,00 |
| 27 | 2 | Pç | LÂMPADA FAROL | 28,00 |
| 28 | 2 | Pç | MOLA ASPIRAL DIANTEIRA | 151,00 |
| 29 | 2 | Pç | MOLA ASPIRAL TRASEIRA | 126,00 |
| 30 | 2 | Pç | PIVO BANDEJA | 120,00 |
| 31 | 1 | Pç | POLIA VIRABREQUIM | 870,00 |
| 32 | 1 | Pç | PONTA EIXO TTRASEIRA | 159,00 |
| 33 | 2 | Pç | PONTEIRA HOMOCINETICA | 250,00 |
| 34 | 2 | Pç | PRATO MOLA DIANTEIRA | 53,00 |
| 35 | 1 | Pç | RADIADOR | 492,00 |
| 36 | 2 | Pç | RETENTOR DIANTEIRO MOTOR | 62,00 |
| 37 | 2 | Pç | RETENTOR TRASEIRO MOTOR | 32,00 |
| 38 | 2 | Pç | RETROVISOR EXTERNO | 210,00 |
| 39 | 1 | Pç | ROLAMENTO CX. CÂMBIO | 169,00 |
| 40 | 1 | Pç | ROLAMENTO EMBREAGEM | 143,00 |
| 41 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | 138,00 |
| 42 | 1 | Pç | SENSOR DE VELOCIDADE | 191,00 |
| 43 | 1 | Pç | SENSOR RADIADOR | 49,00 |
| 44 | 1 | Pç | SENSOR TEMPERATURA | 34,00 |
| 45 | 1 | Pç | SILENCIOSO FINAL | 194,00 |
| 46 | 1 | Pç | SILENCIOSO INTERMEDIARIO | 228,00 |
| 47 | 1 | Pç | SONDA LAMBDA | 215,00 |
| 48 | 2 | Pç | TAMBOR FREIO TRASEIRO | 126,00 |
| 49 | 1 | Pç | TENSOR CORREIA ALTERNADOR | 174,00 |
| 50 | 1 | Pç | TENSOR CORREIA COMANDO | 143,00 |
| 51 | 2 | Pç | TERMINAL DIREÇÃO | 87,00 |
| 52 | 1 | Pç | VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 118,00 |
| 53 | 4 | Pç | VELAS IGNIÇÃO | 29,00 |

| 19 – CITROEN/AIRCROSS STARM T 2019/2020 - PLACA PBX-9326 | | | | |
|--|----------|-------|-------------------------------------|----------------|
| ITEM | QUANTID. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
| 1 | 1 | Pç | AMORTECEDOR CAPO TRASEIRO | 113,56 |

| | | | | |
|----|---|----|------------------------------------|----------|
| 2 | 2 | Pç | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 342,37 |
| 3 | 2 | Pç | AMORTECEDOR TRASEIRO | 238,97 |
| 4 | 2 | Pç | BANDEJA SUSPENSÃO | 350,84 |
| 5 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA | 167,80 |
| 6 | 1 | Pç | BOMBA COMBUSTIVEL | 333,89 |
| 7 | 1 | Pç | BOMBA ÓLEO | 330,50 |
| 8 | 4 | Pç | BUCHA BANDEJA | 66,10 |
| 9 | 2 | Pç | CALÇO MOLA DIANTEIRA | 44,06 |
| 10 | 1 | Pç | CILINDRO IGNIÇÃO | 144,06 |
| 11 | 1 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 54,24 |
| 12 | 1 | Pç | CORREIA COMANDO | 61,01 |
| 13 | 2 | Pç | COXIM MOTOR | 93,22 |
| 14 | 2 | Pç | CUBO RODA DIANTEIRA | 57,63 |
| 15 | 2 | Pç | DISCO FREIO | 69,49 |
| 16 | 2 | Pç | FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO | 40,68 |
| 17 | 2 | Pç | FLEXIVEL FREIO TRASEIRO | 42,37 |
| 18 | 1 | Pç | JG CABO VELA | 232,20 |
| 19 | 2 | Pç | JG LONA DE FREIO TRASEIRA | 44,06 |
| 20 | 1 | Pç | JG MOLA PATIM | 33,90 |
| 21 | 2 | Pç | JG PASTILHA FREIO | 28,82 |
| 22 | 1 | Pç | JOGO DE PALHETA LIMPADOR PARABRISA | 49,16 |
| 23 | 1 | Pç | KIT JUNTA DESLIZANTE | 38,98 |
| 24 | 1 | Pç | KITS EMBREAGEM | 1.038,96 |
| 25 | 2 | Pç | KITS HOMOCINETICA LADO RODA | 40,68 |
| 26 | 2 | Pç | KITS ROLAMENTO RODA TRASEIRA | 120,33 |
| 27 | 2 | Pç | LÂMPADA FAROL | 28,82 |
| 28 | 2 | Pç | MOLA ASPIRAL DIANTEIRA | 155,93 |
| 29 | 2 | Pç | MOLA ASPIRAL TRASEIRA | 130,51 |
| 30 | 2 | Pç | PIVO BANDEJA | 123,72 |
| 31 | 1 | Pç | POLIA VIRABREQUIM | 896,60 |
| 32 | 1 | Pç | PONTA EIXO TRASEIRA | 164,41 |
| 33 | 2 | Pç | PONTEIRA HOMOCINETICA | 257,62 |
| 34 | 2 | Pç | PRATO MOLA DIANTEIRA | 54,24 |
| 35 | 1 | Pç | RADIADOR | 506,77 |

| | | | | |
|----|---|----|---------------------------|--------|
| 36 | 2 | Pç | RETENTOR DIANTEIRO MOTOR | 64,40 |
| 37 | 2 | Pç | RETENTOR TRASEIRO MOTOR | 33,90 |
| 38 | 2 | Pç | RETROVISOR EXTERNO | 213,55 |
| 39 | 1 | Pç | ROLAMENTO CX. CÂMBIO | 174,57 |
| 40 | 1 | Pç | ROLAMENTO EMBREAGEM | 147,46 |
| 41 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | 142,37 |
| 42 | 1 | Pç | SENSOR DE VELOCIDADE | 196,60 |
| 43 | 1 | Pç | SENSOR RADIADOR | 50,85 |
| 44 | 1 | Pç | SENSOR TEMPERATURA | 35,59 |
| 45 | 1 | Pç | SILENCIOSO FINAL | 199,99 |
| 46 | 1 | Pç | SILENCIOSO INTERMEDIARIO | 235,59 |
| 47 | 1 | Pç | SONDA LAMBDA | 222,03 |
| 48 | 2 | Pç | TAMBOR FREIO TRASEIRO | 130,51 |
| 49 | 1 | Pç | TENSOR CORREIA ALTERNADOR | 179,65 |
| 50 | 1 | Pç | TENSOR CORREIA COMANDO | 147,46 |
| 51 | 2 | Pç | TERMINAL DIREÇÃO | 89,83 |
| 52 | 1 | Pç | VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 122,03 |
| 53 | 4 | Pç | VELAS IGNIÇÃO | 28,82 |

| 20 - VW VOYAGE 1.6 TRENDLINE ANO FABR./MOD. 2017/2018 - PLACA BBT-9456 | | | | |
|--|----------|-------|-------------------------------------|----------------|
| ITEM | QUANTID. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
| 1 | 2 | Pç | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 273,68 |
| 2 | 2 | Pç | AMORTECEDOR TRASEIRO | 246,82 |
| 3 | 2 | Pç | BANDEJA SUSPENSÃO | 122,57 |
| 4 | 1 | Pç | BOMBA ÁGUA | 360,99 |
| 5 | 1 | Pç | BOMBA COMBUSTIVEL | 669,94 |
| 6 | 1 | Pç | BOMBA ÓLEO | 520,50 |
| 7 | 1 | Pç | BORRACHA CAPO TRASEIRO | 114,17 |
| 8 | 4 | Pç | BUCHA BANDEJA | 26,86 |
| 9 | 1 | Pç | CABO EMBREAGEM | 80,59 |
| 10 | 1 | Pç | CABO FREIO MÃO | 95,71 |
| 11 | 1 | Pç | CABO VELOCIMETRO | 78,92 |
| 12 | 2 | Pç | CALÇO MOLA DIANTEIRA | 53,73 |
| 13 | 1 | Pç | CANO AGUA | 45,34 |

| | | | | |
|----|---|----|------------------------------------|--------|
| 14 | 2 | Pç | CILINDRO RODA TRASEIRA | 78,92 |
| 15 | 1 | Pç | COIFA CAIXA DIREÇÃO | 26,86 |
| 16 | 2 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 129,29 |
| 17 | 2 | Pç | CORREIA COMANDO | 105,78 |
| 18 | 2 | Pç | COXIM MOTOR | 156,15 |
| 19 | 2 | Pç | CUBO RODA DIANTEIRA | 78,92 |
| 20 | 2 | Pç | DISCO FREIO | 75,56 |
| 21 | 2 | Pç | JG LONA DE FREIO TRASEIRA | 38,62 |
| 22 | 1 | Pç | JG MOLA PATIM | 45,34 |
| 23 | 2 | Pç | JG PASTILHA FREIO | 73,88 |
| 24 | 1 | Pç | JOGO DE PALHETA LIMPADOR PARABRISA | 110,81 |
| 25 | 1 | Pç | JOGO VELA IGNIÇÃO | 238,43 |
| 26 | 1 | Pç | JUNTA DESLIZANTE | 290,47 |
| 27 | 2 | Pç | KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO | 213,24 |
| 28 | 2 | Pç | KITS AMORTECEDOR TRASEIRO | 127,60 |
| 29 | 2 | Pç | KITS COIFA HOMOCINETICA | 40,30 |
| 30 | 1 | Pç | KITS COIFA JUNTA DESLIZANTE | 55,41 |
| 31 | 2 | Pç | KITS ROLAMENTO RODA TRASEIRA | 97,38 |
| 32 | 2 | Pç | MOLA ASPIRAL DIANTEIRA | 132,65 |
| 33 | 2 | Pç | MOLA ASPIRAL TRASEIRA | 214,92 |
| 34 | 2 | Pç | PARAFUSO HOMOCINÉTICA | 16,79 |
| 35 | 2 | Pç | PINÇA FREIO DIANTEIRO | 852,95 |
| 36 | 2 | Pç | PIVO BANDEJA SUSPENSÃO | 146,08 |
| 37 | 1 | Pç | PONTA EIXO TRASEIRA | 105,78 |
| 38 | 2 | Pç | PONTEIRA HOMOCINETICA | 337,48 |
| 39 | 2 | Pç | PRATO MOLA DIANTEIRA | 36,94 |
| 40 | 2 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | 114,17 |
| 41 | 1 | Pç | SENSOR DE VELOCIDADE | 132,65 |
| 42 | 1 | Pç | SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA | 246,82 |
| 43 | 1 | Pç | SENSOR TEMPERATURA | 105,78 |
| 44 | 1 | Pç | SENSOR TEMPERATURA AR INJEÇÃO | 159,51 |
| 45 | 1 | Pç | SILENCIOSO FINAL | 255,22 |
| 46 | 1 | Pç | SILENCIOSO INTERMEDIARIO | 236,74 |
| 47 | 2 | Pç | TAMBOR FREIO TRASEIRO | 130,96 |

| | | | | |
|----|---|----|---------------------------|--------|
| 48 | 1 | Pç | TENSOR CORREIA ALTERNADOR | 115,86 |
| 49 | 1 | Pç | TENSOR CORREIA COMANDO | 146,08 |
| 50 | 2 | Pç | TERMINAL DIREÇÃO | 68,84 |

21 - 03 (TRÊS) VW GOL1.0 TRENDLINE ANO FABR./MOD. 2017/2018 - PLACAS BBU-5483 / BBU-7193 / BBU-5485

| ITEM | QUANTID. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
|------|----------|-------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | 6 | Pç | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 260,00 |
| 2 | 6 | Pç | AMORTECEDOR TRASEIRO | 232,00 |
| 3 | 6 | Pç | BANDEJA SUSPENSÃO | 115,00 |
| 4 | 3 | Pç | BOMBA ÁGUA | 342,00 |
| 5 | 3 | Pç | BOMBA COMBUSTIVEL | 632,00 |
| 6 | 3 | Pç | BOMBA ÓLEO | 490,00 |
| 7 | 3 | Pç | BORRACHA CAPO TRASEIRO | 108,00 |
| 8 | 12 | Pç | BUCHA BANDEJA | 26,00 |
| 9 | 3 | Pç | CABO EMBREAGEM | 76,00 |
| 10 | 3 | Pç | CABO FREIO MÃO | 92,00 |
| 11 | 3 | Pç | CABO VELOCIMETRO | 75,00 |
| 12 | 6 | Pç | CALÇO MOLA DIANTEIRA | 52,00 |
| 13 | 3 | Pç | CANO AGUA | 46,00 |
| 14 | 6 | Pç | CILINDRO RODA TRASEIRA | 75,00 |
| 15 | 3 | Pç | COIFA CAIXA DIREÇÃO | 29,00 |
| 16 | 6 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 122,00 |
| 17 | 6 | Pç | CORREIA COMANDO | 101,00 |
| 18 | 6 | Pç | COXIM MOTOR | 147,00 |
| 19 | 6 | Pç | CUBO RODA DIANTEIRA | 75,00 |
| 20 | 6 | Pç | DISCO FREIO | 72,00 |
| 21 | 6 | Pç | JG LONA DE FREIO TRASEIRA | 36,00 |
| 22 | 3 | Pç | JG MOLA PATIM | 42,00 |
| 23 | 6 | Pç | JG PASTILHA FREIO | 71,00 |
| 24 | 3 | Pç | JOGO DE PALHETA LIMPADOR PARABRISA | 106,00 |
| 25 | 3 | Pç | JOGO VELA IGNIÇÃO | 226,00 |
| 26 | 3 | Pç | JUNTA DESLIZANTE | 274,00 |
| 27 | 6 | Pç | KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO | 202,00 |
| 28 | 8 | Pç | KITS AMORTECEDOR TRASEIRO | 120,00 |

| | | | | |
|----|---|----|-------------------------------|--------|
| 29 | 6 | Pç | KITS COIFA HOMOCINETICA | 38,00 |
| 30 | 3 | Pç | KITS COIFA JUNTA DESLIZANTE | 52,00 |
| 31 | 6 | Pç | KITS ROLAMENTO RODA TRASEIRA | 92,00 |
| 32 | 6 | Pç | MOLA ASPIRAL DIANTEIRA | 126,00 |
| 33 | 6 | Pç | MOLA ASPIRAL TRASEIRA | 203,00 |
| 34 | 6 | Pç | PARAFUSO HOMOCINÉTICA | 16,00 |
| 35 | 6 | Pç | PINÇA FREIO DIANTEIRO | 805,00 |
| 36 | 6 | Pç | PIVO BANDEJA SUSPENSÃO | 138,00 |
| 37 | 3 | Pç | POLIA BOMBA ÁGUA | 108,00 |
| 38 | 3 | Pç | KITS EMBREAGEM | 494,00 |
| 39 | 6 | Pç | LÂMPADA FAROL | 16,00 |
| 40 | 3 | Pç | POLIA VIRABREQUIM | 126,00 |
| 41 | 3 | Pç | PONTA EIXO TRASEIRA | 103,00 |
| 42 | 6 | Pç | PONTEIRA HOMOCINETICA | 318,00 |
| 43 | 6 | Pç | PRATO MOLA DIANTEIRA | 35,00 |
| 44 | 3 | Pç | RETENTOR DIANTEIRO MOTOR | 53,00 |
| 45 | 3 | Pç | RETENTOR TRASEIRO MOTOR | 53,00 |
| 46 | 3 | Pç | ROLAMENTO CX. CÂMBIO | 224,00 |
| 47 | 6 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | 108,00 |
| 48 | 3 | Pç | SENSOR DE VELOCIDADE | 126,00 |
| 49 | 3 | Pç | SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA | 232,00 |
| 50 | 3 | Pç | SENSOR TEMPERATURA | 104,00 |
| 51 | 3 | Pç | SENSOR TEMPERATURA AR INJEÇÃO | 150,00 |
| 52 | 3 | Pç | SILENCIOSO FINAL | 240,00 |
| 53 | 3 | Pç | SILENCIOSO INTERMEDIARIO | 223,00 |
| 54 | 6 | Pç | TAMBOR FREIO TRASEIRO | 125,00 |
| 55 | 3 | Pç | TAMPA DISTRIBUIÇÃO | 53,00 |
| 56 | 3 | Pç | SENSOR CORREIA ALTERNADOR | 109,00 |
| 57 | 3 | Pç | SENSOR CORREIA COMANDO | 138,00 |
| 58 | 6 | Pç | TERMINAL DIREÇÃO | 66,00 |

| 22 - 02 (DOIS) FIAT DUCATO MULTIJET ANO FABR./MOD. 2015/2015- PLACA BAC-5885 / BAD-8270 | | | | |
|---|----------|-------|-------------------------------------|----------------|
| ITEM | QUANTID. | UNID. | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS | VALOR DEFINIDO |
| 1 | 4 | Pç | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 615,00 |

| | | | | |
|----|----|----|--------------------------------|----------|
| 2 | 4 | Pç | AMORTECEDOR TRASEIRO | 775,00 |
| 3 | 16 | Pç | BALANCIM TUCHO MOTOR | 236,00 |
| 4 | 4 | Pç | BANDEJA SUSPENSÃO | 1.135,00 |
| 5 | 2 | Pç | BARRA AXIAL DIREÇÃO | 116,00 |
| 6 | 4 | Pç | BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 969,00 |
| 7 | 4 | Pç | BATENTE EIXO TRASEIRO | 147,00 |
| 8 | 8 | Pç | BICO INJEÇÃO ELETRÔNICA | 623,00 |
| 9 | 2 | Pç | BIELA MOTOR | 1.980,00 |
| 10 | 2 | Pç | BOBINA IGNIÇÃO | 322,00 |
| 11 | 2 | Pç | BOMBA ÁGUA | 1.184,00 |
| 12 | 2 | Pç | BOMBA ÓLEO | 3.662,00 |
| 13 | 2 | Pç | BUCHA MOLA TRASEIRA | 110,00 |
| 14 | 2 | Pç | CABO EMBREAGEM | 130,00 |
| 15 | 2 | Pç | CABO FREIO MÃO | 185,00 |
| 16 | 2 | Pç | CILINDRO MESTRE FREIO | 635,00 |
| 17 | 4 | Pç | CILINDRO RODA TRASEIRA | 337,00 |
| 18 | 4 | Pç | CORREIA ALTERNADOR | 142,00 |
| 19 | 4 | Pç | CORREIA COMANDO | 152,00 |
| 20 | 4 | Pç | CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA | 105,00 |
| 21 | 4 | Pç | COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR | 403,00 |
| 22 | 4 | Pç | CUBO RODA DIANTEIRA | 279,00 |
| 23 | 4 | Pç | CUBO RODA TRASEIRA | 242,00 |
| 24 | 2 | Pç | CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM | 316,00 |
| 25 | 4 | Pç | DISCO FREIO | 210,00 |
| 26 | 2 | Pç | EIXO COMANDO VÁLVULA | 793,00 |
| 27 | 2 | Pç | ENGRENAGEM COMANDO | 986,00 |
| 28 | 2 | Pç | ENGRENAGEM VIRABREQUIM | 710,00 |
| 29 | 2 | Pç | FECHADURA CAPO DIANTEIRO | 166,00 |
| 30 | 2 | Pç | FECHADURA PORTA DIANTEIRA | 183,00 |
| 31 | 2 | Pç | FECHADURA PORTA TRASEIRA | 189,00 |
| 32 | 4 | Pç | FLEXÍVEL FREIO | 66,00 |
| 33 | 16 | Pç | GUIA VALVULA | 36,00 |
| 34 | 2 | Pç | INTERRUPTOR FREIO | 124,00 |
| 35 | 2 | Pç | JG ANEL MOTOR | 562,00 |

| | | | | |
|----|----|----|---------------------------------|----------|
| 36 | 2 | Pç | JG BORRACHA PORTA DIANTEIRA | 193,00 |
| 37 | 2 | Pç | JG BRONZINA BIELA | 278,00 |
| 38 | 2 | Pç | JG BRONZINA MANCAL | 334,00 |
| 39 | 2 | Pç | JG CABO VELA | 310,00 |
| 40 | 2 | Pç | JG JUNTA MOTOR | 2.100,00 |
| 41 | 4 | Pç | JG MOLA PATIM TRASEIRO | 318,00 |
| 42 | 4 | Pç | JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO | 232,00 |
| 43 | 4 | Pç | JG SAPATA FREIO TRASEIRO | 262,00 |
| 44 | 2 | Pç | KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO | 479,00 |
| 45 | 2 | Pç | KITS COIFA DA TRIZETA | 113,00 |
| 46 | 2 | Pç | KITS CORREIA DENTADA | 1.375,00 |
| 47 | 2 | Pç | KITS EMBREAGEM | 2.610,00 |
| 48 | 4 | Pç | KITS HOMOCINÉTICA LADO RODA | 98,00 |
| 49 | 2 | Pç | MANGUEIRA RADIADOR | 228,00 |
| 50 | 4 | Pç | MOLA ASPIRAL DIANTEIRA | 532,00 |
| 51 | 4 | Pç | MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA | 658,00 |
| 52 | 20 | Pç | PARAFUSO RODA | 22,00 |
| 53 | 2 | Pç | PINÇA FREIO DIANTEIRO | 690,00 |
| 54 | 8 | Pç | PISTÃO MOTOR | 739,00 |
| 55 | 4 | Pç | PIVO SUSPENSÃO | 132,00 |
| 56 | 4 | Pç | PONTEIRA HOMOCINÉTICA LADO RODA | 490,00 |
| 57 | 2 | Pç | PROTEÇÃO CARTER MOTOR | 430,00 |
| 58 | 2 | Pç | RETENTOR COMANDO | 92,00 |
| 59 | 2 | Pç | RETENTOR VIRABREQUIM | 103,00 |
| 60 | 4 | Pç | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | 278,00 |
| 61 | 2 | Pç | SENSOR TEMPERATURA | 377,00 |
| 62 | 2 | Pç | SENSOR VELOCIDADE | 217,00 |
| 63 | 2 | Pç | SERVO FREIO | 824,00 |
| 64 | 2 | Pç | SILENCIOSO FINAL | 365,00 |
| 65 | 4 | Pç | TAMBOR FREIO | 268,00 |
| 66 | 2 | Pç | TAMPA CORREIA DENTADA | 126,00 |
| 67 | 2 | Pç | TENSOR CORREIA COMANDO | 220,00 |
| 68 | 4 | Pç | TERMINAL DIREÇÃO | 139,00 |
| 69 | 16 | Pç | TUCHO MOTOR | 68,00 |

| | | | | |
|----|----|----|----------------------|--------|
| 70 | 8 | Pç | VÁLVULA ADMISSÃO | 75,00 |
| 71 | 8 | Pç | VÁLVULA ESCAPE | 57,00 |
| 72 | 2 | Pç | VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 740,00 |
| 73 | 12 | Pç | VEDADOR VÁLVULA | 33,00 |

Promovemos pesquisa de mercado entre os fornecedores, conforme inclusos orçamentos, sendo que sugerimos os menores valores para ser adotado como preço máximo a ser admitido no certame.

5 - DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A peças deverão ser entregues no Município de São José das Palmeiras, sito a Rua Tiradentes, 1000 – centro.

6 – DO FORNECIMENTO E PRAZO DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues pela empresa que venceu o certame licitatório, num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação do Município.

O prazo de execução será de **12 meses**, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado.

7 – DO ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA E AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

O acompanhamento da entrega dos materiais ficará a cargo da servidora, a **Sra. Isabela Aparecida Arboleya** e cada secretaria **deverá** solicitar os materiais/serviços, emitindo mensalmente relatório da entrega dos produtos, podendo recusar-se a receber produtos cujo nível de qualidade não seja similar aos especificados no edital.

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;

Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;

Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Termo;

Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da(s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do Contrato;

Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

Solicitar a(s) mercadoria(s);

Verificação das quantidades da(s) mercadorias(s) entregues;

9 – DO PAGAMENTO

O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto (s), subsequente ao da entrega dos materiais, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada dos seguintes documentos:

Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços; 2) Certidão Negativa de Débitos do INSS; 3) Certidão Negativa de Débitos Municipais; 4) - Certificado de Regularidade do FGTS da empresa

10 -DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente aquisição correrão por conta da(s) dotação (ões) orçamentária(s):

| Dotações | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Exercício da despesa | Conta da despesa | Funcional programática | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 2021 | 470 | 03.001.04.122.0002.2008 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1020 | 05.001.12.361.0004.2015 | 103 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1060 | 05.001.12.361.0004.2016 | 123 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1090 | 05.001.12.361.0004.2017 | 107 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1210 | 05.001.12.361.0004.2018 | 103 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1211 | 05.001.12.361.0004.2018 | 102 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1212 | 05.001.12.361.0004.2018 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1360 | 05.001.12.365.0004.2019 | 104 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1500 | 05.001.12.365.0004.2021 | 103 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1590 | 05.001.12.367.0004.2023 | 103 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1680 | 05.002.13.392.0005.2024 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 1790 | 06.001.10.301.0007.2026 | 303 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2170 | 06.002.10.301.0007.2035 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2180 | 06.002.10.301.0007.2035 | 303 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2551 | 06.002.10.304.0007.2039 | 4971 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2552 | 06.002.10.304.0007.2039 | 4942 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2720 | 07.001.15.452.0008.2041 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2730 | 07.001.15.452.0008.2041 | 511 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2830 | 07.001.15.452.0008.2043 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2840 | 07.001.15.452.0008.2043 | 507 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2850 | 07.001.15.452.0008.2043 | 510 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2860 | 07.001.15.452.0008.2043 | 511 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 2871 | 07.001.15.452.0008.2043 | 742 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3010 | 07.002.26.782.0009.2044 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3020 | 07.002.26.782.0009.2044 | 504 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3030 | 07.002.26.782.0009.2044 | 505 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3040 | 07.002.26.782.0009.2044 | 512 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3290 | 08.002.20.606.0010.2048 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3420 | 09.001.08.244.0012.2049 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3480 | 09.002.08.241.0012.2050 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |

| | | | | | |
|------|------|-------------------------|-----|-----------------|--------------|
| 2021 | 3610 | 09.002.08.244.0010.6053 | 940 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3760 | 09.002.08.244.0012.2056 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3810 | 09.002.08.244.0012.2057 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3920 | 09.002.08.244.0012.6059 | 940 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 3950 | 09.002.08.244.0012.6060 | 935 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 4000 | 09.003.08.243.0012.2061 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |
| 2021 | 4060 | 09.003.08.243.0012.2062 | 0 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |

11 - DA AUTENTICIDADE DOS ORÇAMENTOS

Pelo presente declaro que os orçamentos contendo cotação de preços das empresas: Dipauto - Distribuidora de Peças toledo Ltda, Scenicar Auto Center Ltda e C.F.C Comercio de Peças e Acessorios Ltda, foram por mim recebidos e rubricados, passando integrar o presente Termo de Referência.

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO

Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes

12 - DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Como condição de classificação, poderá (ao) o Senhor Pregoeiro ou a Comissão Permanente de Licitação promover, nos termos do art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93 diligencias que entender necessárias.

São José das Palmeiras, 23 de Julho de 2021.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO

Secretário de Obras, Urbanismo e Transportes

São José das Palmeiras, 23 de Julho de 2021.

De: Gabinete do Prefeito

Para: Comissão Permanente de licitação

Prezado Senhor:

Em vista da solicitação da Secretaria de Obras Urbanismo e Transportes, para futuras e eventuais aquisição de peças novas para a manutenção dos caminhões, ônibus e carros da frota do município de São José das Palmeiras-PR, fica Vossa Senhoria autorizado a dar prosseguimento a abertura de processo de licitação, consoante com a Lei 8.666/93.

Atenciosamente

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

DA: ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

PARA: PREFEITO MUNICIPAL

Assunto: Parecer sobre Licitação modalidade Pregão Presencial nº 027/2021

Por determinação do Senhor Prefeito Municipal e Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, referente ao Pregão Presencial nº 027/2021, em que transcorre o procedimento licitatório nesta modalidade, do tipo “menor preço”, para futuras e eventuais aquisição de peças novas para a manutenção dos caminhões, ônibus e carros da frota do município de São José das Palmeiras-PR, que faz parte deste Pregão Presencial veio a esta Assessoria Jurídica para análise e emissão de parecer jurídico quanto à minuta do instrumento de Pregão Presencial, face ao contido no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

Examinada a minuta referida e encartada, entendemos que guardam regularidade com o disposto na Lei nº 8.666/93, visto que presente as cláusulas essenciais, sem quaisquer condições que possam tipificar preferências ou discriminações.

Quanto ao objeto pretendido pela Administração - aquisição de bens e serviços comuns, tem-se que este objeto é compatível com o Pregão, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.520/2002.

É necessário manifestar acerca da realização de licitações na modalidade Pregão, em sua forma presencial, tendo em vista o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, firmado através do Acórdão nº 2.605/2018, sobre a utilização prioritária do Pregão em sua forma eletrônica.

Embora o TCE/PR, através do Acórdão nº 2605/2018 tenha firmado entendimento no sentido de que o Pregão em sua forma eletrônica deve ser utilizado como regra pela Administração Pública, a própria decisão frisa que, conforme o caso concreto e desde que devidamente justificada a escolha, pode ser utilizado o Pregão em sua forma presencial.

Assim, ressalta-se que tal escolha deve considerar as particularidades de cada município, tendo em vista a situação local de cada ente, que difere bastante em razão do tamanho e das condições econômicas de cada cidade, bem como em razão das peculiaridades de fornecedores locais.

Passamos, portanto, a analisar as situações que justificam no Município de São José das Palmeiras/PR, a utilização do Pregão em sua forma presencial.

Também, verifica-se que a maioria das licitações realizadas no Município de São José das Palmeiras/PR se dão através da modalidade Pregão, em sua forma presencial, em razão das particularidades que envolvem as compras e contratações públicas da Administração Municipal, conforme passamos a analisar.

O primeiro ponto a ser analisado é o que determina o regulamento municipal quanto ao tema, pois bem, no Município de São José das Palmeiras/PR a utilização do Pregão está disciplinada pela Lei Municipal n.º 402/2009.

Contudo é bastante importante avaliar que o objetivo principal da licitação é o alcance da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, situação esta que, considerando a realidade do Município de São José das Palmeiras/PR

Por outro lado, se faz também necessário nessa abordagem considerar que o Município é de pequeno porte, conta com pouco mais de 3 (três) mil habitantes, conforme o último censo realizado, além disso é um Município de baixa arrecadação, cujas receitas previstas, comparado à Municípios maiores, são bem pequenas, como é o caso da previsão de receitas para o ano.

Assim, considerando que as compras e contratações feitas pela municipalidade não apresentam, em regra, complexidade nos objetos licitados frequentemente, a Administração Municipal acaba por se valer do Pregão em quase a totalidade de suas licitações para a aquisição de bens e serviços comuns, na sua forma presencial.

Ainda, é preciso ponderar que a maioria das demandas de compras e contratações que o Município de São José das Palmeiras/PR necessita fazer para atendimento de suas necessidades públicas e para que possa manter a máquina pública girando, são em sua grande maioria de itens ou de serviços, simples, sem menores complexidades que são atendidos por fornecedores locais e ou regionais.

Além disso, cabe consignar nesta análise que a realidade das empresas locais e regionais do Município e das cidades vizinhas, que também são municípios de pequeno porte, é constituída por empresas pequenas, na maioria das vezes microempreendedores individuais, os quais não apresentam condições de participar de pregões eletrônicos, seja por falta de recursos tecnológicos ou por falta de recursos financeiros e até mesmo de instrução suficiente para que possam concorrer com empresas mais bem estruturadas.

Além do grande prejuízo que é a falta de participação de empresas locais, fato este contrário à busca pelo desenvolvimento econômico local, há que se considerar que a utilização da forma eletrônica do Pregão resultaria em contratações de empresas distantes, encarecendo assim os custos para o Município, pois as compras e contratações são feitas geralmente em pequenas quantidades, considerando o porte do Município e a demanda a ser atendida.

Cabe ainda destacar que em muitas situações, como por, exemplo, contratações de serviços de mecânica e elétrica de automóveis, fornecimento de combustíveis e de saibros e pedras para as estradas rurais do Município, o qual, ressalte-se, é em sua grande maioria de extensão rural, há limitação de distância para a participação das

empresas, de forma justificada, tendo em vista a necessidade de obediência ao princípio da economicidade e da eficiência, pois não se mostra sequer plausível que para abastecer um veículo, ou para realizar manutenção na frota municipal o Município precise arcar com gastos de deslocamentos distantes.

Além disso, cabe anotar que para o Município de São José das Palmeiras/PR que conta com um quadro bem reduzido de servidores, onde no Departamento de Compras e Licitações há apenas um servidor que atua como Pregoeiro, o qual precisa realizar todos os atos do certame, bem como analisar toda a documentação de empresas participantes.

Portanto, a modalidade Pregão em sua forma presencial se mostra mais célere e eficaz nas compras e contratações deste Município.

Salvo melhor juízo, este é o parecer.

Desta forma, a minuta pode ser adotada. Restituam-se os autos à Secretaria responsável.

São José das Palmeiras, 26 de Julho de 2021.

Herbert Correa Barros
Advogado do Município